

Facade Primer

Propriétés du produit

Couche d'apprêt incolore pour les substrats minéraux. Fournit une base et une surface adhésive efficaces sur des supports légèrement farineux et absorbants.

- Substrat minéral
- Améliore l'adhérence
- Incolore



Informations sur l'environnement



Utilisation du produit

Façades minérales légèrement farineuses et absorbantes telles que l'enduit, le béton et le béton léger avant l'application de la peinture de façade.

Substrat

Le support doit être propre, sec, solide et adapté à l'application de produits de traitement de surface.

La surface doit être entièrement sèche et ne présenter ni farinage ni efflorescence importants.

Les nouveaux substrats minéraux non traités et les enduits doivent être durcis pendant au moins 4 semaines avant le traitement.

Les briques finement plâtrées ne doivent pas être traitées pendant au moins 2 ans au plus tôt.

La lixiviation des sels et d'autres composants solubles dans l'eau doit être achevée.

Il ne doit pas y avoir d'humidité ascendante ni d'humidité provenant de pièges à eau, de fissures, de saillies, de couronnements de murs non protégés ou d'autres détails de construction.

Traitement

Éliminez les sédiments, les débris et les résidus de peinture en lavant et nettoyant.

La saleté, la graisse et les contaminants doivent être éliminés à l'aide d'un nettoyant de façade.

Les algues, les moisissures et la croissance des moisissures sont éliminées en nettoyant avec un algicide pour façades.

Remplissez les grandes fissures avec le même matériau.

Application

Pinceau ou rouleau.

Choisissez votre mode d'application en fonction de la finition désirée.

Appliquez uniformément humide sur humide et terminez par des mouvements de pinceau dans la même direction.

Le froid et la chaleur peuvent affecter la viscosité du produit.

Aucune condensation ne doit se former pendant le séchage/durcissement.

Évitez de travailler en plein soleil et sur des surfaces très chaudes.

Le froid et l'humidité excessive prolongent le temps de séchage, le durcissement complet et l'intervalle entre deux couches.

L'augmentation de la température et l'absence d'humidité atmosphérique réduisent le temps de séchage et de durcissement complet.

Vérifiez toujours l'adhérence et le résultat avant la pose.

Résultat attendu

Surface uniformément transparente.

Terminez immédiatement après le durcissement.

Une exposition non protégée à l'humidité, à l'eau et à la lumière du soleil dégrade l'apprêt.

Terminez en utilisant Flügger Facade Paint.

Informations utiles

Si la totalité du contenu de l'emballage n'est pas utilisée au cours d'une seule opération de travail, il est recommandé de travailler à partir d'un seau ou d'un bac à peinture séparé plutôt que directement à partir de l'emballage d'origine, car les ouvertures répétées et l'exposition à l'air peuvent affecter les propriétés et la conservation de la peinture.

Versez uniquement la quantité de peinture nécessaire dans un seau ou un bac à peinture séparé.

Utilisez éventuellement des sacs ou des inserts afin de maintenir le bac à peinture ou le seau propre.

Maintenez la peinture couverte pendant les pauses afin d'éviter son dessèchement.

Ne reversez pas les restes de peinture dans l'emballage d'origine.

Afin de limiter les pertes, il est recommandé de ne verser que la quantité de peinture nécessaire au fur et à mesure des travaux.

Pour le stockage, la peinture peut avantageusement être transvasée dans un récipient plus petit, hermétique et adapté à la quantité restante.

Veillez noter !

Protégez la surface fraîchement peinte des intempéries.

Prenez les mesures appropriées contre les effets de l'humidité et des précipitations pour la première fois après l'application de la peinture.

La surface atteint une robustesse maximale lorsqu'elle est complètement durcie.

Il est important d'appliquer une épaisseur de couche appropriée afin que le substrat soit saturé mais pas brillant après le séchage.

Informations sur l'environnement

Réduisez le gaspillage de peinture en évaluant à l'avance la quantité dont vous aurez besoin.

Enlever autant de peinture que possible des outils avant de les nettoyer.

La peinture et le liquide de nettoyage ne doivent pas être déversés dans les égouts, mais collectés et éliminés en tant que déchets environnementaux.

Les emballages vides et secs doivent être triés comme du plastique, les poignées métalliques doivent être enlevées et triées comme du métal.

Conservez les restes de peinture pour une utilisation future afin de réduire efficacement l'impact environnemental.

Stockage

Au frais, à l'abri du gel et contenant soigneusement fermés

Équipement de protection

Protéger la peau et les yeux des éclaboussures avec des vêtements, des gants et des lunettes appropriés.

Éviter l'inhalation du brouillard de pulvérisation et des poussières de broyage.

Porter un équipement de protection approprié, voir la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

Données Techniques

Type de produit	Peinture d'apprêt
Brillant	Mat
Densité (kgs/l)	1,00
Poids de la matière sèche en %	13
Rendement nominal (m²/l)	5
Temp. min. pendant l'application et jusqu'au séchage/durcissement complet	Min.: +2°C
Humidité	Humidité max. 80 % RH.
Sec au toucher à 20 °C, 60 % HR (heures)	1
Intervalle à respecter entre l'application des couches à 20 °C, 60 % HR (heures)	1
Dilution	Ne pas diluer
VOC Text	VOC limit value (Cat. A/h): 30 g/l (2010) Product VOC: max 5 g/l
Nettoyage des outils, etc.	Eau
Country of Origin	Denmark

Version TDS actuelle

octobre 2026

Remplace la version TDS

juin 2026