# Glasfilt Forbehandlet

Flügger glassfilt, 1 m bredt baneprodukt, forbehandlet for oppsetting på vegg og i tak. Gir et ensartet estetisk utseende uten mønster. Forsterker overflaten og motvirker sprekkdannelse.




## Produktbeskrivelse

Vekt 60 g/m²: Svært smidig kvalitet, akseptabel styrke og enkel oppsetting. Ferdigbehandles 2-3 ganger med dekkende maling i ønsket glans og farge. Vekt 100 g/m²: Robust kvalitet, god styrke og enkel oppsetting. Ferdigbehandles to ganger med dekkende maling i ønsket glans og farge. Vekt 130 g/m²: Solid kvalitet, høy styrke og enkel å overmale. Ferdigbehandles 1-2 ganger med dekkende maling i ønsket glans og farge.

- **Forsterker overflaten**
- **Motvirker sprekkdannelse**
- **Ensartet, fyldig overflate**

## Anvendelse

Oppholdsrom, gangarealer, entré, kontor, kjøkken, toalett, forretningslokaler, klinikk og butikk. Betong, lettbetong, puss, gipskartong, fibergips og fullsparklede overflater. Brukes ikke til overflater hvor det stilles krav til vann- og damptett våtromssikring.

## Underlag

Må være rent, tørt, fast og egnet for oppsetting av veggkledning.

## Behandling

Løstsittende materiale og maling fjernes ved rengjøring og sliping. Eksisterende tapet fjernes. Smuss, skitt, fett og materiale som kan overføres til andre ting fjernes med Fluren 37. Vannoppløselig misfarging, nikotin og sot rengjøres og behandles med Flügger Stop Primer. Harde, glatte underlag mattslipes og grunnmales med Flügger Fix Primer. Sprekker, ujevnheter og hull utjevnes ved sparkling med Flügger Filler. Sugende og porøse underlag grunnes med Flügger Forankringsgrunn.

## Påføring

Filten skjæres i fulle lengder svarende til den overflaten som skal kles, + 10 cm til renskjæring. Lim påføres jevnt på underlaget, 1–2 baner av gangen. Sett opp banene ved støting kant i kant eller med 3-5 cm overlapping og gjennomskjæring av samlingen. Unngå å skade underlaget. Fjern de avkuttede stripene og juster skjøtene slik at de møtes nøyaktig kant i kant. Trykk filten godt fast med vevsparkel og press ut luftlommer. Renskjær overskytende filt mod tilstøtende overflater. Tørk av overskytende festemiddel med svamp og lunkent vann. Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

## Forventet resultat

Ensartet jevn overflate. Ujevnheter fra underlaget kan forekomme. Overmales når kledningens overflate er tørr. Overflatestrukturen avhenger av valg av overflatefinish, verktøy og påføringsmetode. Synlige skjøter kan forekomme avhengig av underlag, påføringsmetode, lyssetting og betraktningsvinkel. Det beste resultatet oppnås på jevne underlag, med ensartet påføring av lim og dobbeltkuttet oppsetting. Ved overmaling med glans > 5, behov for økt fyllighet eller dekkevne, f.eks. under kritiske lysforhold, kan det være nødvendig med ytterligere behandling. Belast overflaten med forsiktighet til behandlingen er

helt gjennomherdet.

## Tips
Anbefalt lim: Flügger Adhesive 377

## Godt å vite
Filten er kun forbehandlet på forsiden. Baksiden, som skal vende mot veggen, er merket med "BACK".

## OBS!
Sørg for god utlufting under og etter oppsetting.

## Supplerende Info
Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye lim du trenger. Fjern mest mulig lim fra verktøy før rengjøring. Lim og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall. Tom og tørr emballasje sorteres som plast, metallhåndtak bør fjernes og sorteres som metall. Oppbevar overskytende lim på korrekt måte, slik at rester kan brukes og miljøpåvirkningen minimeres.

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Produkt type | Filt og vev |
| Rengjøring av verktøy osv. | Vann |
| Beskyttelsesutstyr | Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.<br>Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.<br>Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon. |
| Oppbevaring | Oppbevares på et tørt sted |
| Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding | Min. +15°C |

**Nåværende TDS Versjon**

februar 2026

**Erstatter TDS Versjon**

april 2026