Glasfilt Forbehandlet

Flügger glasfilt, 1 m. bred banevare, forbehandlet til opsætning på væg og loft. Giver et ensartet æstetisk udtryk uden mønster. Forstærker overfladen og modvirker revnedannelse.



Produktbeskrivelse

Vægt 60 g/m²: Meget smidig kvalitet, acceptabel styrke og let opsætning.
Færdigmales 2-3 gange med dækkende maling i ønsket glans og kulør.
Vægt 100 g/m²: Robust kvalitet, god styrke og enkel opsætning.
Færdigmales 2 gange med dækkende maling i ønsket glans og kulør.
Vægt 130 g/m²: Gedigen kvalitet, høj styrke og let overmaling.
Færdigmales 1-2 gange med dækkende maling i ønsket glans og kulør.

- **Forstærker overfladen**
- **Modvirker revnedannelse**
- **Ensartet fyldig overflade**

Anvendelse

Opholdsrum, gangarealer, entre, kontor, køkken, toilet, erhvervslokaler, klinik og butik. Beton, letbeton, puds, gipskarton, fibergips og fuldspartlede overflader. Anvendes ikke til overflader hvor der er krav til vand- og damptæt vådrumssikring.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til opsætning af vægbeklædning.

Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning. Eksisterede tapet fjernes. Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37. Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres og behandles med Flügger Stop Primer. Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales med Flügger Fix Primer. Revner, ujævnheder og huller udjævnes ved spartling med Flügger Filler. Sugende og porøse underlag grundes med Flügger Forankringsgrunder.

Påføring

Filten skæres i fulde længder svarende til den overflade, der skal beklædes, + 10 cm til renskæring. Påfør klæber ensartet på underlaget, 1-2 baner ad gangen. Opsæt banerne ved præcis stødning kant til kant eller med 3-5 cm overlap og gennemskæring af samlingen. Undgå at beskadige underlaget. Fjern afskårne strimler, og tilpas samlinger, så de mødes præcist kant mod kant. Tryk filten fast med vævspartel og pres luftlommer ud. Renskær overskydende filt mod tilstødende overflader. Aftør straks overskydende klæber med svamp og lunkent vand. Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat

Ensartet jævn overflade. Ujævnheder fra underlaget kan forekomme. Overmales når beklædningens overflade er tør. Overfladestruktur afhænger af valg af færdigbehandling, værktøj og påføringsmetode. Synlige samlinger kan forekomme afhængig af underlag, opsætningsmetode, lysindfald og betragtningsvinkel. Bedst resultat opnås på jævne underlag, ved ensartet påføring af klæber og opsætning med dobbeltskæring. Ved overmaling med glans > 5, behov for øget fyldighed eller dækkeevne, fx. ved kritisk lysindfald, kan ekstra behandling være nødvendig. Belast overfladen med forsigtighed til behandlingen er fuldt gennemhærdet.

Tips
Anbefalet klæber: Flügger Adhesive 377

Godt at vide
Filten er kun forbehandlet på forsiden. Bagsiden, der skal vende mod væggen, er mærket "BACK".

OBS!
Sørg for god udluftning under og efter opsætning.

Supplerende Info
Minimer malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget klæber der skal anvendes. Fjern mest mulig klæber fra værktøj inden rengøring. Klæber og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald. Tomme og tørre emballager sorteres som plast, metalhank bør fjernes og sorteres som metal. Opbevar overskydende klæber korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning minimeres.

Oprindelsesland
Poland

Tekniske data

Produkttype	Filt og væv
Rengøring af værktøj m.v.	Vand
Beskyttelsesudstyr	Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller. Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv. Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.
Opbevaring	Opbevares tørt
Trækstyrke Vandret (kPa / 5cm)	26
Trækstyrke lodret (kPa /5 cm)	21
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +15°C

Nuværende TDS Version

februar 2026

Erstatter TDS Version

april 2026