Glasfilt Förgrundad

Flügger glasfilt, 1 m bred rullar, förbehandlad för uppsättning på väggar och tak. Ger ett enhetligt estetiskt utseende utan mönster. Förstärker ytan och motverkar sprickbildning.



Produktbeskrivning

Vikt 60 g/m²: Mycket smidig kvalitet, acceptabel styrka och lätt att sätta upp. Slutbehandla med 2–3 skikt täckande färg i önskad glans och färg. Vikt 100 g/m²: Robust kvalitet, god styrka och lätt att sätta upp. Slutbehandlas med två skikt täckande färg i önskad glans och färg. Vikt 130 g/m²: Solid kvalitet, hög styrka och lätt att måla över. Slutbehandla med 1–2 skikt täckande färg i önskad glans och färg.

- **Stärker ytan**
- **Motverkar sprickbildning**
- **Enhetlig, fyllig yta**

Användning

Uppehållsrum, korridorer, entré, kontor, kök, toalett, affärslokaler, klinik och butik. Betong, lättbetong, puts, gipsskivor, fibergips och fullspacklade ytor. Används inte till ytor med krav på vatten- och ångtätt våtrumsskydd.

Underlag

Måste vara rent, torrt, fast och lämpligt för uppsättning av väggbeklädnad.

Behandling

Lössittande material och målarfärg avlägsnas genom rengöring och slipning. Befintlig tapet avlägsnas. Smuts, spill, fett och smittande material avlägsnas med Fluren 37. Vattenlöslig missfärgning, nikotin och sot rengörs och behandlas med Flügger Stop Primer. Hårda, släta underlag mattslipas och grundmålas med Flügger Fix Primer. Sprickor, ojämnheter och hål utjämnas med Flügger Filler. Absorberande och porösa underlag grundas med Flügger Förankringsgrund.

Applicering

Filten skärs i en längd som motsvarar den yta som ska täckas + 10 cm för kantskärning. Applicera lim jämnt på underlaget, 1–2 våder åt gången. Uppsätt våderna kant mot kant med exakt inpassning eller med 3–5 cm överlappning och skär igenom överlappningen. Undvik att skada underlaget. Ta bort eventuella skurna remsor och anpassa fogarna så att de passar exakt kant mot kant. Tryck fast filten ordentligt med en vävspackel och pressa ut eventuella luftbubblor. Skär bort filt som skjuter ut över intilliggande ytor. Torka omedelbart bort överflödigt lim med en svamp och ljummet vatten. Utför alltid provbehandling för att verifiera och godkänna vidhäftning och resultat.

Förventat resultat

Enhetlig jämn yta. Ojämnheter i underlaget kan förekomma. Övermålas när beklädnadens yta har torkat. Ytstrukturen beror på valet av slutbehandling, verktyg och appliceringsmetod. Synliga sammanfogningar kan förekomma beroende på underlaget, uppsättningsmetod, ljusinfall och beträngningsvinkel. Bästa resultat uppnås på jämna underlag, med enhetlig applicering av lim och uppsättning med dubbelskärning. Vid övermålning med glans > 5, vid behov för ökad fyllighet eller täckning, t.ex. vid kritiska ljusförhållanden, kan ytterligare behandling vara nödvändig. Belasta ytan med försiktighet tills behandlingen är helt genomhärdad.

Tips
Rekommenderat lim: Flügger vävlim 377

Gott att veta
Filten är endast förbehandlad på framsidan. Baksidan, som ska vändas mot väggen, är märkt med ”BACK”.

OBS!
Säkerställ god ventilation under och efter uppsättning.

Kompletterande info
Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket lim du behöver. Tag bort mesta möjliga lim från verktygen före rengöring. Lim och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall. Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall. Förvara överbliven lim på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

Ursprungsland
Poland

Tekniska data

Produkttyp	Filt och väv
Rengöring av verktyg osv.	Vatten
Skyddsutrustning	Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon. Undvik inandning av spraydimma och slipdamm. Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.
Förvaring	Förvara på torr plats
Dragstyrka Vågrätt (kPa/ 5cm)	26
Dragstyrka Lodrätt (kPa/ 5cm)	21
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +15°C

Nuvarande TDS version

februari 2026

Ersätter TDS version

april 2026