Filc Szklany Gruntowany

Filc szklany Flügger, rolka o szerokości 1 m, wstępnie gruntowany i przygotowany do montażu na ścianach i sufitach. Zapewnia jednolity, estetyczny efekt bez wzoru. Wzmacnia powierzchnię i zapobiega spękaniom.

Właściwości produktu



Gramatura 60 g/m²: Bardzo elastyczna jakość, akceptowalna wytrzymałość i łatwość montażu. Wykończenie 2-3 warstwami farby kryjącej w wybranym połysku i kolorze. Gramatura 100 g/m²: Solidna jakość, dobra wytrzymałość i łatwość montażu. Wykończenie 2 warstwami farby kryjącej o pożądanym połysku i kolorze. Gramatura 130 g/m²: Solidna jakość, wysoka wytrzymałość i łatwość malowania. Wykończenie 1-2 warstwami farby kryjącej o pożądanym połysku i kolorze.

- **Wzmacnia powierzchnię**
- **Przeciwdziała powstawaniu spękań**
- **Jednolita powierzchnia**

Zastosowanie

Salony, korytarze, biura, kuchnie, toalety, lokale użytkowe, kliniki i sklepy. Beton, lekki beton, tynk, płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo-włókninowe i powierzchnie szpachlowane. Nie nadaje się do pomieszczeń mokrych gdzie wymagana jest paroszczelna i wodoszczelna ochrona powierzchni.

Podłoże

Musi być czyste, suche, nośne i nadające się do przyklejania okładzin ściennych.

Przygotowanie podłoża

Usunąć wszystkie luźne elementy trwale nie związane z podłożem i odspajające się powłoki malarskie poprzez czyszczenie i szlifowanie. Usunąć istniejącą tapetę. Usunąć brud, sadzę, tłuszcz i materiały kredujące za pomocą środka Fluren 37. Rozpuszczalne w wodzie przebarwienia, plamy z nikotyny i sadzy należy oczyścić i zagruntować Flügger Stop Primer. Twarde, gładkie podłoża należy zmatowić i zagruntować Flügger Fix Primer. Podłoża chłonne i porowate należy zagruntować Flügger Grunt wodny niekapiący.

Aplikacja

Filc należy przyciać na bryty o odpowiedniej długości odpowiadające powierzchni, na której będą przyklejane z naddatkiem +10 cm na przycięcie. Równomiernie rozprowadzić na podłożu klej w ilości pokrywającej 1-2 pasów szerokości filcu. Układać pasami na styk - krawędź do krawędzi lub na podwójne cięcie - ułożyć pasy tak, aby zachodziły na siebie i przeciąć połączenie. Unikać uszkodzenia powierzchni. Usunąć wszelkie odcięte paski i dopasować połączenia tak, aby dokładnie przylegały do siebie krawędziami. Mocno docisnąć filc za pomocą szpachli do tapet i wycisnąć wszelkie bąble powietrza. Odciąć nadmiar filcu przylegający do sąsiednich powierzchni. Nadmiar kleju należy natychmiast zetrzeć gąbką i letnią wodą. Zawsze należy wykonać aplikację próbną w celu sprawdzenia i akceptacji przyczepności oraz efektu.

Efekt końcowy

Jednolita, gładka powierzchnia. Mogą wystąpić nierówności na powierzchni. Malować, gdy powierzchnia przyklejonej okładziny będzie całkowicie wyschnięta. Tekstura powierzchni zależy od wyboru warstwy wierzchniej, narzędzi i metody aplikacji. W zależności od podłoża, metody montażu, padania światła i kąta patrzenia mogą być widoczne połączenia. Najlepsze wyniki osiąga się na równych podłożach, przy równomiernym nakładaniu kleju i montażu metodą podwójnego cięcia. W przypadku malowania farbą o połysku > 5, wymagane jest zwiększenie grubości warstwy farby lub siły krycia, np. w krytycznych warunkach oświetleniowych, może być konieczne nałożenie dodatkowej warstwy Do momentu całkowitego utwardzenia farby należy zachować ostrożność podczas użytkowania powierzchni.

Wskazówki

Zalecany klej: Flügger Adhesive 377

Warto wiedzieć

Filc jest wstępnie gruntowany tylko od strony wierzchniej. Spodnia strona, która powinna być skierowana w stronę ściany, jest oznaczona jako „BACK”.

Uwaga!

Należy zapewnić dobrą wentylację podczas montażu i po jego zakończeniu.

Informacje dodatkowe

Zminimalizuj ilość odpadów produktu, szacując wcześniej, ile kleju potrzebujesz. Przed czyszczeniem usunąć jak największą ilość kleju z narzędzi. Klej i woda po czyszczeniu, nie mogą być odprowadzane do kanalizacji, lecz zbierane i usuwane jako odpady środowiskowe. Puste i suche opakowania należy sortować jako plastikowe, a metalowe uchwyty należy usunąć i sortować jako metalowe. Zachowaj resztki kleju do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Odnośniki

Typ produktu	Filc i włókno
Mycie narzędzi itp.	Woda
Odzież ochronna	Chronić skórę i oczy przed rozpryskami za pomocą odpowiedniej odzieży, rękawic i okularów Unikać wdychania rozpylonej mgły i pyłu szlifierskiego. Nosić odpowiedni sprzęt ochronny, patrz karta charakterystyki w celu uzyskania dalszych info
Przechowywanie	Przechowywać w suchym miejscu.
Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wiązania	Min. +15°C

Obecna wersja karty technicznej

luty 2026

Zastępuje wersję karty technicznej

kwiecień 2026