

Sealer Non-drip

Propriétés du produit

Résistant aux alcalis couche d'apprêt transparente teintée en bleu avec une bonne pénétration. Fournit une base et une surface adhésive efficaces sur des supports légèrement farineux et absorbants. Utilisé avant de peindre ou de poser un revêtement mural.

- Agent d'apprêt
- Transparent
- Mat



Informations sur l'environnement



Utilisation du produit

Plâtre, béton, placoplâtre recouvert de carton et surfaces remplies avant d'installer des revêtements muraux ou de peindre avec de la peinture pour plafond et mur.

Substrat

Le support doit être propre, sec, solide et adapté à l'application de produits de traitement de surface.

Traitement

Éliminer les débris et les résidus de peinture en nettoyant et en ponçant.

Éliminer la saleté, les salissures, les taches de graisse et les résidus de farinage en nettoyant avec Fluren 37.

Les décolorations causées par l'eau, la nicotine et la suie peuvent être nettoyées avec Fluren 49.

Poncer la surface pour obtenir une finition mate au besoin.

Les craquelures, irrégularités et trous doivent être bouchés.

Application

Pinceau, rouleau ou spray .

Ajustez le choix de l'outil, lors de la pulvérisation, ajustez la pression et la sélection des buses.

Après l'application par pulvérisation, il est recommandé de traiter le support « mouillé sur mouillé » avec un pinceau ou un rouleau.

Le froid et la chaleur peuvent affecter la viscosité du produit.

Température du produit pour peinture en spray : min. 12 °C.

Aucune condensation ne doit se former pendant le séchage/durcissement.

Le froid et l'humidité excessive prolongent le temps de séchage, le durcissement complet et l'intervalle entre deux couches.

L'augmentation de la température et l'absence d'humidité atmosphérique réduisent le temps de séchage et de durcissement complet.

Vérifiez toujours l'adhérence et le résultat avant la pose.

Résultat attendu

Surface uniformément saturée et transparente.

La surface ne doit pas apparaître brillante après l'application.

Terminer par l'application d'un revêtement mural et/ou d'une peinture de brillance et couleur désirées.

Informations utiles

Si la totalité du contenu de l'emballage n'est pas utilisée au cours d'une seule opération de travail, il est recommandé de travailler à partir d'un seau ou d'un bac à peinture séparé plutôt que directement à partir de l'emballage d'origine, car les ouvertures répétées et l'exposition à l'air peuvent affecter les propriétés et la conservation de la peinture.

Versez uniquement la quantité de peinture nécessaire dans un seau ou un bac à peinture séparé. Utilisez éventuellement des sacs ou des inserts afin de maintenir le bac à peinture ou le seau propre.

Maintenez la peinture couverte pendant les pauses afin d'éviter son dessèchement.

Ne reversez pas les restes de peinture dans l'emballage d'origine.

Afin de limiter les pertes, il est recommandé de ne verser que la quantité de peinture nécessaire au fur et à mesure des travaux.

Pour le stockage, la peinture peut avantageusement être transvasée dans un récipient plus petit, hermétique et adapté à la quantité restante.

Veillez noter !

Lorsque d'anciens papiers peints ou revêtements muraux sont enlevés et que de nouveaux sont installés, l'application d'une couche d'apprêt à l'aide d'agents stabilisants associée à des résidus de colle peut donner lieu à un sur-apprêt.

Utilisez plutôt Flügger Wall Primer Perform.

En cas de couche d'apprêt excessive, le temps de durcissement sera allongé et le risque de mauvaise adhérence accru.

Informations sur l'environnement

Réduisez le gaspillage de peinture en évaluant à l'avance la quantité dont vous aurez besoin.

Enlever autant de peinture que possible des outils avant de les nettoyer.

La peinture et le liquide de nettoyage ne doivent pas être déversés dans les égouts, mais collectés et éliminés en tant que déchets environnementaux.

Les emballages vides et secs doivent être triés comme du plastique, les poignées métalliques doivent être enlevées et triées comme du métal.

Conservez les restes de peinture pour une utilisation future afin de réduire efficacement l'impact environnemental.

Stockage

Au frais, à l'abri du gel et contenant soigneusement fermés

Équipement de protection

Protéger la peau et les yeux des éclaboussures avec des vêtements, des gants et des lunettes appropriés.

Éviter l'inhalation du brouillard de pulvérisation et des poussières de broyage.

Porter un équipement de protection approprié, voir la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

Données Techniques

Type de produit	Couche d'apprêt
Densité (kgs/l)	1.03
Poids de la matière sèche en %	13
Volume de la matière sèche en %	11
Rendement nominal (m²/l)	5
Temp. min. pendant l'application et jusqu'au séchage/durcissement complet	Min.: +10°C
Humidité	Humidité max. 80 % RH.
Sec au toucher à 20 °C, 60 % HR (heures)	1
Intervalle à respecter entre l'application des couches à 20 °C, 60 % HR (heures)	
Durcissement complet à 20 °C, 60 % HR (jours)	28
Émission selon la norme EN16000-9:2006 (< µg/m²h après 28 jours)	10
Dilution	Ne pas diluer
VOC Text	VOC limit value (Cat. A/h): 30 g/l (2010) Product VOC: max 5 g/l
Nettoyage des outils, etc.	À l'eau
Country of Origin	Denmark

Version TDS actuelle

octobre 2026

Remplace la version TDS

février 2026