Akrylowa Farba do Podłóg

Właściwości produktu

Szybkoschnąca paroprzepuszczalna farba akrylowa do podłóg.
Zalecana do pomieszczeń bez specjalnych wymagań funkcjonalnych, nie narażonych na wysokie zużycie i zanieczyszczenia.

- **Szybkoschnąca**
- **Paroprzepuszczalna**
- **Nie żółknie**

Znakowania

Zastosowanie

Do stosowania w salonach, korytarzach, biurach, pomieszczeniach gospodarczych i piwnicach.

Podłoże

Musi być czyste, suche, nośne i nadające się do malowania.

Przygotowanie podłoża

Osad i mleczko cementowe i utwardzanie należy usunąć poprzez szlifowanie mechaniczne.
Podczas czyszczenia i szlifowania należy usunąć wszystkie luźne elementy trwale nie związane z podłożem i farbę.
Usunąć brud, sadzę, tłuszcz, wosk i materiały kredujące za pomocą środka Fluren 37.
Osady z mydła należy usunąć za pomocą produktu Fluren 33.
Twarde, gładkie powierzchnie należy w razie potrzeby zmatowić.
Uszkodzenia betonu należy naprawić za pomocą zaprawy betonowej.
Pęknięcia, nierówności i dziury należy wyrównać za pomocą szpachli epoksydowej.
Beton należy zagruntować za pomocą Flügger Grunt Wodny niekapiący, a drewno za pomocą produktu Stop Primer
Najlepszy rezultat i wytrzymałość uzyskujemy po aplikacji minimum 2 warstw.
Niektóre kolory wymagają nałożenia dodatkowych warstw.

Aplikacja
Pędzel lub wałek.
W zależności od wymagań należy wybrać odpowiednią technikę aplikacji.
Nakładać techniką „mokre na mokre” i wykończyć zaczesując w tym samym kierunku.
Należy zawsze stosować ten sam numer partii produkcyjnej na powierzchniach przylegających do siebie/nieprzerwanych.
Różnice w strukturze powierzchni mogą powodować inny odbiór odcienia koloru.
Niska/wysoka temperatura może mieć wpływ na lepkość materiału.
Nie może wystąpić kondensacja pary wodnej i wilgoci podczas wysychania i malowania.
Niska temperatura i podwyższona wilgotność wydłuża czas schnięcia, pełnego utwardzenia i odstępy czasu między następnymi malowaniami.
Podwyższona temperatura i niska wilgotność atmosferyczna skracają czas schnięcia i pełnego utwardzenia.
Zawsze należy wykonać próbne malowanie w celu sprawdzenia i akceptacji przyczepności oraz efektu końcowego.

Warto wiedzieć
Aby zminimalizować powstawanie śladów i zadrapań na powierzchni należy umieścić na meblach podkładki filcowe.
Chroń powierzchnię i miejsca o dużym natężeniu ruchu i skoncentrowanym zużyciu.

Oczekiwany rezultat
Półbłyszcząca powierzchnia.
Odporna na czyszczenie, w tym czyszczenie punktowe łagodnymi detergentami bez dodatku środków ściernych, miękką szczotką, wodą i ścierką.
Należy unikać metod i maszyn czyszczących, które rysują lub uszkadzają malowaną powierzchnię.
Do momentu całkowitego utwardzenia farby należy zachować ostrożność podczas użytkowania powierzchni.
Powierzchnię można oddać do użytku po 24 godzinach.

Czyszczenie i konserwacja
Czyść malowaną powierzchnię łagodnym środkiem czyszczącym, np. uniwersalnym środkiem czyszczącym.
Spłucz czystą wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości detergentu.
Podczas codziennego czyszczenia temperatura wody nie powinna przekraczać +40 °C.
Unikaj stosowania środków zawierających silne zasady lub rozpuszczalniki organiczne (np. alkohole).

Informacje o środowisku
Zminimalizuj ilość odpadów farby, szacując wcześniej, ile farby potrzebujesz.
Przed czyszczeniem usunąć jak największą ilość farby z narzędzi.
Farba i woda po czyszczeniu, nie mogą być odprowadzane do kanalizacji, lecz zbierane i usuwane jako odpady środowiskowe.
Puste i suche opakowania należy sortować jako plastikowe, a metalowe uchwyty należy usunąć i sortować jako metalowe.
Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Przechowywanie
w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu

Odzież ochronna
Chronić skórę i oczy przed rozpryskami za pomocą odpowiedniej odzieży, rękawic i okularów.
Unikać wdychania rozpylonej mgły i pyłu szlifierskiego.
Nosić odpowiedni sprzęt ochronny, patrz karta charakterystyki w celu uzyskania dalszych informacji.

Dane Techniczne

Typ produktu	Farba akrylowa
Połysk	50;Półpołysk
Gęstość (kg/l)	1.17
Zawartość części stałych wagowo	41
Zawartość części stałych objętościowo	32
Nominalna wydajność (m²/l)	8
Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wiązania	Min. +10°C
Wilgotność atmosferyczna	Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Sucha na dotyk w temperaturze 20°C, wilgotności względnej 60% (godziny)	2
Następne malowanie w temperaturze 20°C, wilgotności względnej 60% (godziny)	6
Gotowy do użycia w temperaturze 20°C, wilgotności względnej 60% (godziny)	24
Całkowicie utwardzona w temperaturze 20°C, wilgotności względnej 60% (dniach)	28
Emisja całkowita według EN16000-9:2006 (< µg/m²h po 28 dniach)	110
Wytrzymałość na ścieranie	Indeks ścieralności Taber: 210
Rozcieńczanie	Woda
Mycie narzędzi itp.	Woda
Country of Origin	Denmark

Obecna wersja karty technicznej

lipiec 2026

Zastępuje wersję karty technicznej

grudzień 2025