Adhesive H2O

Produktbeskrivelse

Færdigblandet, transparent vådrumsklæber. Anvendes til overflader der udsættes for skiftende fugtpåvirkning. Indgår i Flügger H2O vådrumssystem. Hvor klæberen ikke indgår i vådrumssystem anvendes produktet til overflader udsat for skiftende fugtpåvirkning.



- **Indgår i Flügger H2O vådrumssystem**
- **Let at bearbejde**
- **Lang åbentid**

Mærkninger

Anvendelse

Bad og toilet, våd og fugtig zone.
Anvendes jfr. gældende lovgivning og bekendtgørelser om krav til underlag, ydeevne, vand- og damptæthed.
På beton, letbeton og puds.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.
Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49 og behandles med Stop Primer.
Hårde, glatte underlag matslibes.
Revner, ujævnheder og huller spartles.
Sugende og porøse underlag grundes.

Påføring

Pensel eller rulle.
Afstem lagtykkelse til underlag og vægbeklædning.
Påfør ensartet vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning.
Forskel i lagtykkelse eller uens struktur kan resultere i uensartet overflade.
Utilstrækkelig lagtykkelse medfører risiko for blæredannelse og mangelfuld vedhæftning.
Overdreven lagtykkelse medfører risiko for krakelering, revnedannelse og synlige skjolder.
Klæber påført forsiden kan medførre synlige skjolder.
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.
Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid og gennemhærdning.
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat
Ensartet fugtstabil overflade.
Tåler ikke konstant fugt- og vandpåvirkning.
Kan overmales når vægbeklædning og klæber er helt tør.
Belast overfladen med forsigtighed til klæberen er fuldt gennemhærdet.

OBS!
Sørg for god udluftning under og efter opsætning.

Miljøinformation
Minimer malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget klæber der skal anvendes.
Fjern mest mulig klæber fra værktøj inden rengøring.
Klæber og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.
Tomme og tørre emballager sorteres som plast, metalhank bør fjernes og sorteres som metal.
Opbevar overskydende klæber korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning minimeres.

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr
Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.
Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.
Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Tekniske data

Massefylde (kg/l)	1.05
Tørstof vægt (%)	31
Tørstof vol. (%)	27
Nominel rækkeevne (m²/l.)	4
Lang rækkeevne (m²/l.)	5
Kort rækkeevne (m²/l.)	3
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +15°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand
Country of Origin	Denmark

Nuværende TDS Version

juli 2026

Erstatter TDS Version

december 2025