

Litaprufa

Vörulýsing

Umhverfissvottuð litaprufa sem hjálpar þér að velja rétta litinn.

- Litaval
- Litur sýnishorn
- Mött

Merkingar



Notkunarmöguleikar

Notað fyrir litaval innan og utan.

Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

Meðhöndlun

Notaðu litaprufuna til að velja lit, ekki sem lokaáferð.

Settu litaprufuna á flöt af hæfilegri stærð.

Forðastu að meðhöndla flötinn sem á að mála til að koma í veg fyrir að það sjáist í gegnum lokaútkomuna.

Notaðu færanlegan hlut svo hægt sé að skoða litinn frá mismunandi sjónarhornum og í mismunandi birtu.

Berðu á 1–2 sinnum. Sumir litir þurfa fleiri umferðir.

Notkun

Pensill eða rúlla.

Berið á blautt í blautt og ljúkið við með því að pensla/rúlla í sömu átt.

Mismunandi áferð yfirborðs getur valdið litamun.

Rakamyndun má ekki eiga sér stað meðan á þornun/herðingu stendur.

Væntanleg útkoma

Matt yfirborð með jafnri áferð og gljáa.

Athugið!

Vinsamlegast athugið að minniháttar litamunur á litaspjaldi, litaprufu og lokaniðurstöðu getur komið fram eftir vöruvali, gljáa, uppbyggingu, lýsingu og sjónarhorni.

Aðeins hægt að nota litaprufuna til að velja lit, ekki sem lokaáferð.

Umhverfisupplýsingar

Lágmarkaðu málningarsóun með því að reikna út fyrirfram hversu mikla málningu þarf að nota. Fjarlægðu eins mikla málningu og hægt er af verkfærum fyrir hreinsun. Málningu og hreinsivökva má ekki hella í niðurföll, heldur skal safna þeim saman og farga sem umhverfisspillandi úrgangi. Tómar og þurrar umbúðir eru flokkaðar sem plast, en fjarlægja skal málmhandfangið og flokka það sem málm. Geymdu afgangsmálninguna rétt – til að nýta hana síðar og minnka álag á umhverfið.

Geymsla

Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Öryggisbúnaður

Verndaðu húð og augu gegn skvettum með viðeigandi fatnaði, hönskum og gleraugu. Forðist innöndun sprautu úða og slípi ryks. Notið viðeigandi hlífðarbúnað, sjá öryggisblað fyrir frekari upplýsingar.

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Akrýlmálning;Litasýni
Gljái	Mött
Eðlisþyngd (kg/l)	1.39
Þurrefnisinnihald vigt %	58
Þurrefnisinnihald rúmmál %	42
Efnisnotkun (m²/l)	8
Lág. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +10°C
Loftraki	Hám. loftraki 80% RH.
Snertípurrt við 20 °C, 60 % raka (klukkustundir)	1
Tími á milli umferða við 20 °C, 60 % raka (klukkustundir)	4
Full harka við 20 °C, 60 % raka (daga)	28
Þynning	Vatn, er venjulega ekki þynnt
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn og sápa

Núverandi TDS útgáfa

júní 2026

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

desember 2025