

Colour Sample Transparent

Vörulýsing

Lýsandi litasýni sem hjálpar til við að velja rétta gagnsæja litinn.

- Gegnsætt
- Litur sýnishorn
- Hálfmatt

Notkunarmöguleikar

Notað fyrir litaval útandrya.

Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

Meðhöndlun

Nýtt viður er rykið af.

Merki og blettir eru þússaðir af.

Áður blettaður viður er hreinsaður með Flügger Natural Wood Wood Cleaner.

Þurrkaðu á eftir með úfnum klút.

Litasýnin er sett á hlut af hæfilegri stærð.

Forðastu meðhöndlun á undirlaginu sem á að mála til að forðast merkingu í fulluninni útkomu.

Notaðu hreyfanlegan hlut þannig að hægt sé að skoða skuggann frá mismunandi sjónarhornum og birtufalli.

Notkun

Pensill.

Hrærið vandlega fyrir og meðan á notkun stendur.

Berið á í jöfnu, þunnu lagi eftir lengd viðarins.

Forðist skarast.

Forðast verður alla rakapéttingu við þurrkun/þurrkun.

Athugið að liturinn fer eftir lit viðarins sjálfs og fjölda notkunar.

Því fleiri forrit, því dekkri er liturinn.

Væntanleg útkoma

Samræmt litað yfirborð.

Athugið!

Vinsamlegast athugið að minniháttar litamunur á litaspjaldi, litasýni og lokaniðurstöðu getur komið fram eftir vöruvali, gljáa, uppbyggingu, lýsingu og sjónarhorni.

Aðeins hægt að nota sem litasýni en ekki sem frágangsmeðferð.



Umhverfisupplýsingar

Lágmarkaðu málningarsóun þína með því að meta fyrirfram hversu mikla málningu þú þarft. Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun. Ekki má hella málningu og hreinsivökva í niðurföll heldur safna og farga sem umhverfisúrgangi. Tómar og þurrar umbúðir skulu flokkaðar sem plast, málmhandföng skulu fjarlægð og flokkuð sem málmur. Geymið umfram málningu á réttan hátt þannig að hægt sé að nota afganga og lágmarka umhverfisáhrif.

Geymsla

Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Öryggisbúnaður

Verndaðu húð og augu gegn skvettum með viðeigandi fatnaði, hönskum og gleraugu. Forðist innöndun sprautu úða og slípi ryks. Notið viðeigandi hlífðarbúnað, sjá öryggisblað fyrir frekari upplýsingar.

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Akrýlmálning;Litasýni
Gljái	Hálfmatt
Eðlisþyngd (kg/l)	1.02
Þurrefnisinnihald vigt %	22
Þurrefnisinnihald rúmmál %	20
Nominál efnisnotkun (m²/ltr.)	15
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +5°C
Loftraki	Hám. loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	1
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	4
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Þynning	Má ekki þynna
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn og sápa

Núverandi TDS útgáfa

desember 2025

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

nóvember 2025