

Produkteigenschaften
Transparente Farbprobe, das bei der Farbauswahl hilft.

- **Transparent**
- **Farbprobe**
- **Halbmatt**

Produktverwendung
Wird zur Farbauswahl im Außenbereich verwendet.

Substrat
Muss sauber, trocken, fest und für die Oberflächenbehandlung geeignet sein.
Siehe auch VOB Teil C, DIN 18363, Abschnitt 3.

Behandlung
Neues Holz wird abgestaubt.
Markierungen und Flecken werden abgeschliffen.
Zuvor gebeiztes Holz wird mit Flügger Natural Wood Holzreiniger gereinigt.
Anschließend mit einem kräftig ausgewrungenen Tuch trocknen.
Das Farbprobe wird auf einen Gegenstand geeigneter Größe gelegt.
Vermeiden Sie eine Behandlung des zu lackierenden Untergrunds, um Spuren im Endergebnis zu vermeiden.
Verwenden Sie einen beweglichen Gegenstand, damit der Nuancen aus verschiedenen Winkeln und Lichteinfall betrachtet werden kann.

Auftragen
Pinsel.
Vor und während der Anwendung gründlich umrühren.
Tragen Sie eine gleichmäßige, dünne Schicht über die gesamte Länge des Holzes auf.
Vermeiden Sie Überschneidungen.
Kondenswasserbildung während der Trocknung/Härtung darf nicht auftreten.
Bitte beachten Sie, dass der Farbton von der Eigenfarbe des Holzes und der Anzahl der Anwendungen abhängt.
Je mehr Anwendungen, desto dunkler die Farbe.

Erwartetes Ergebnis
Einheitlich gebeizte Oberfläche.

Bitte beachten!
Bitte beachten Sie, dass je nach Produktauswahl, Glanz, Struktur, Beleuchtung und Betrachtungswinkel geringfügige Farbtonunterschiede zwischen Farbkarte, Farbprobe und Endergebnis auftreten können.
Kann nur als Farbprobe und nicht als Endbehandlung verwendet werden.

Umweltinformationen
Reduzieren Sie Ihren Farbabfall auf ein Minimum, indem Sie Ihren Farbbedarf vorab abschätzen.
Entfernen Sie vor der Reinigung so viel Farbe wie möglich von den Werkzeugen.
Farbe und Reinigungsflüssigkeit nicht in die Abflüsse schütten, sondern als Umweltmüll sammeln und entsorgen.
Leere und trockene Verpackungen sind als Plastik zu sortieren, Metallgriffe sind zu entfernen und als Metall zu sortieren.
Bewahren Sie Farbreste im Sinne des Umweltschutzes für eine zukünftige Verwendung auf.

Lagerung
Kühl, frostfrei und fest verschlossen

Schutzausrüstung
Haut und Augen durch geeignete Kleidung, Handschuhe und Brille vor Spritzern schützen.
Das Inhalieren von Sprühnebel und Schleifstaub ist zu vermeiden.
Geeignete Schutzausrüstung tragen, siehe Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen.

Technische Daten

Produkttype	Acrylfarbe;Farbmuster
Glanz	Halbmatt
Dichte (kg/l)	1.02
Feststoffgewicht %	22
Feststoffvolumen %	20
Nominale Auftragsmänge (m²/ltr.)	15
Min. Arbeitstemp. während Auftragung und Trocknen/Härtung:	Min. +5°C
Feuchtigkeit	Max. Feuchtigkeit 80 % RH.
Trockenzeit bei 20°C, 60 % relative Luftfeuchtigkeit (Stunden)	1
Überlackierbar bei 20°C, 60% RF (Stunden)	4
Ausgehärtete bei 20°C, 60% RF (Tage)	28
Verdünnung	Nicht verdünnen
Reinigung der Werkzeuge usw.	Wasser und Seife

Aktuelle TDS-Version

Dezember 2025

Ersetzt die TDS-Version

November 2025