Farbprobe

Produkteigenschaften
Umweltzeichen Farbprobe, das bei der Farbauswahl hilft.

- **Farbauswahl**
- **Farbprobe**
- **Matt**



Zeichnung

Produktverwendung
Wird zur Farbauswahl innen und außen verwendet.

Substrat
Muss sauber, trocken, fest und für die Oberflächenbehandlung geeignet sein.
Siehe auch VOB Teil C, DIN 18363, Abschnitt 3.

Behandlung
Verwenden Sie das Farbprobe zur Farbauswahl, nicht als Abschlussbehandlung.
Das Farbprobe wird auf einen Gegenstand geeigneter Größe gelegt.
Vermeiden Sie eine Behandlung des zu lackierenden Untergrunds, um Spuren im Endergebnis zu vermeiden.
Verwenden Sie einen beweglichen Gegenstand, damit der Nuancen aus verschiedenen Winkeln und Lichteinfall betrachtet werden kann.
Farbe 1–2 Mal auftragen. Einige Nuancen erfordern zusätzliche Behandlungen.

Auftragen
Pinsel oder Roller.
Nass in Nass auftragen und durch Streichen/Rollen in die gleiche Richtung fertigstellen.
Unterschiedliche Oberflächenstrukturen können zu Farbtonabweichungen führen.
Kondenswasserbildung während der Trocknung/Härtung darf nicht auftreten.

Erwartetes Ergebnis
Matte gedeckte Oberfläche mit einheitlicher Struktur und Glanz.

Bitte beachten!

Bitte beachten Sie, dass je nach Produktauswahl, Glanz, Struktur, Beleuchtung und Betrachtungswinkel geringfügige Farbtonunterschiede zwischen Farbkarte, Farbprobe und Endergebnis auftreten können.
Kann nur als Farbprobe und nicht als Endbehandlung verwendet werden.

Umweltinformationen

Reduzieren Sie Ihren Farbabfall auf ein Minimum, indem Sie Ihren Farbbedarf vorab abschätzen.
Entfernen Sie vor der Reinigung so viel Farbe wie möglich von den Werkzeugen.
Farbe und Reinigungsflüssigkeit nicht in die Abflüsse schütten, sondern als Umweltmüll sammeln und entsorgen.
Leere und trockene Verpackungen sind als Plastik zu sortieren, Metallgriffe sind zu entfernen und als Metall zu sortieren.
Bewahren Sie Farbreste im Sinne des Umweltschutzes für eine zukünftige Verwendung auf.

Lagerung

Kühl, frostfrei und fest verschlossen

Schutzausrüstung

Haut und Augen durch geeignete Kleidung, Handschuhe und Brille vor Spritzern schützen.
Das Inhalieren von Sprühnebel und Schleifstaub ist zu vermeiden.
Geeignete Schutzausrüstung tragen, siehe Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen.

Technische Daten

Produkttype	Acrylfarbe;Farbmuster
Glanz	Matt
Dichte (kg/l)	1.39
Feststoffgewicht %	58
Feststoffvolumen %	42
Nominaler Ergiebigkeit (m²/l)	8
Min. Arbeitstemp. während Auftragung und Trocknen/Härtung:	Min. +10°C
Feuchtigkeit	Max. Feuchtigkeit 80 % RH.
Staubtrocken bei 20 °C, 60 % r. F. (Stunden)	1
Intervall für die Wiederbehandlung bei 20 °C, 60 % r. F. (Stunden)	4
Vollständig ausgehärtet bei 20 °C, 60 % r. F. (Tage)	28
Verdünnung	Wasser, normalerweise nicht verdünnt
Reinigung der Werkzeuge usw.	Wasser und Seife

Aktuelle TDS-Version

Juni 2026

Ersetzt die TDS-Version

Dezember 2025