Adhesive 290

Produktbeskrivning
Färdigblandat, transparent och förstärkt lim. För uppsättning av non-woven tapeter, där limmet appliceras på väggen.

- **Tapetlim non-woven**
- **Lätt att applicera**
- **Kan appliceras med sprutning**



Märkningar

Användning
Inomhus i torra utrymmen för uppsättning av non-woven tapet.
På betong, lättbetong, gips, gipsskivor, fibergipsplattor, träfiberplattor, fanerskivor, spånskivor och sandspacklade ytor.

Underlag
Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling
Lössittande material och målarfärg avlägsnas genom borttagning och slipning.
Smuts, spill, fett och färgavgivande material avlägsnas genom rengöring.
Vattenlöslig missfärgning, nikotin och sot rengörs och behandlas med blockerande grundmålning.
Hårda, släta underlag mattslipas och grundmålas.
Sprickor, ojämnheter och hål spacklas.
Absorberande och porösa underlag grundas.
Obehandlade, målade och tapetserade underlag grundmålas.

Applicering
På vägg med pensel, rulle eller spruta med efter rullning.
Anpassa skikttjocklek efter underlag och väggbeklädnad.
Applicera enhetligt vått i vått och avsluta med att stryka/rulla i samma riktning.
Låt klistret torka en liten stund innan uppsättning av tapet.
Skillnad i skikttjocklek eller annorlunda struktur kan resultera i en ojämn yta.
Otillräcklig skikttjocklek leder till risk för blåsbildning och bristfällig vidhäftning.
Överdriven skikttjocklek leder till risk för krackelering, sprickbildning och synliga fläckar.
Lim som appliceras på framsidan av tapeten kan leda till synliga fläckar.
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.
Kondensation under torkning/härdning får inte förekomma
Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torkningstid och genomhärdning.
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning.
Utför alltid provbehandling för att verifiera och godkänna vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat
Enhetlig och vidfästande yta.
Förhindrar inte genomslag från knutar och vattenlösliga färgämnen, vattenfläckar och nikotin.
Belasta ytan med försiktighet tills limmet är helt genomhärdat.

OBS!
Säkerställ god ventilation under och efter uppsättning.

Miljöinformation
Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket lim du behöver.
Tag bort mesta möjliga lim från verktygen före rengöring.
Lim och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.
Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall.
Förvara överbliven lim på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning
Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.
Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Tekniska data

Densitet (kg/l)	1.06
Torrhalt: Vikt %	22
Torrhalt: Vol %	17
Nominell sträckförmåga (m²/l)	5
Lång sträckförmåga (m²/l)	6
Kort sträckförmåga (m²/l)	4
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +15°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten
Country of Origin	Denmark

Nuvarande TDS version

juli 2026

Ersätter TDS version

december 2025