Adhesive 290

Właściwości produktu

Gotowy, przezroczysty klej wzmocniony. Do układania tapet flizelinowych poprzez nałożenie kleju na ścianę.

- **Klej do tapet flizelinowych**
- **Wygodna aplikacja**
- **Można nakładać urządzeniem natryskowym**



Znakowania

Zastosowanie

Wewnątrz suchych pomieszczeń, do układania tapet flizelinowych.
Na betonie, betonie lekkim, tynku, płytach gipsowo-kartonowych, włóknach szklanych, płytach z włókien drzewnych, płytach z forniru, płytach wiórowych i piaskowanych powierzchniach.

Podłoże

Musi być czyste, suche, zwarte i nadające się do obróbki powierzchni.

Przygotowanie podłoża

Podczas oczyszczania i szlifowania należy usunąć luźne materiały i farbę.
Brud, tłuszcz i zanieczyszczenia należy usunąć za pomocą produktu Fluren 37.
Rozpuszczalne w wodzie przebarwienia, nikotynę i sadzę należy czyścić i przemalować podkładem blokującym (np. Interior stop primer).
Twarde, gładkie podłoża należy zmatowić i zagruntować.
Pęknięcia, nierówności i dziury należy wyrównać.
Podłoża chłonne i porowate należy zagruntować.
Podłoża surowe, pomalowane i wytapetowane należy zagruntować odpowiednim gruntem.

Aplikacja
Na ścianę/podłoże za pomocą pędzla, wałka lub urządzenia natryskowego.
Dostosować grubość warstwy do podłoża i okładziny ściennej.
Nakładać równomiernie na mokro i zakończyć w tym samym kierunku.
Przed ułożeniem tapety pozostawić klej na chwilę do podeschnięcia.
Różnice w grubości warstwy lub nierówna struktura może skutkować nierównomierną powierzchnią.
Niewystarczająca grubość warstwy powoduje ryzyko powstawania pęcherzy i nieprawidłowej przyczepności.
Nadmierna grubość warstwy powoduje ryzyko pękania i widoczne plamy.
Klej na wierzchnią stronę tapety może powodować widoczne plamy.
Wysoka lub niska temperatura może wpływać na lepkość materiału.
Podczas schnięcia/twardnienia nie może dojść do kondensacji pary wodnej i wilgoci.
Niska temperatura i zwiększona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia i twardnienia.
Wyższa temperatura i niska wilgotność powietrza skracają czas schnięcia i twardnienia.
Zawsze należy przeprowadzić aplikację testową w celu sprawdzenia i zaakceptowania przyczepności i rezultatu.

Oczekiwany rezultat
Jednolita i dobrze przylegająca powierzchnia.
Nie izoluje przebijających sęków i rozpuszczalnych w wodzie barwników, plam wodnych i nikotyny.
Należy zachować ostrożność w pierwszym okresie uzytkowania powierzchni aż do całkowitego wychniecia kleju.

Uwaga!
Należy zapewnić dobrą wentylację podczas układania i po jego zakończeniu.

Informacje o środowisku
Zminimalizuj ilość odpadów farby, szacując wcześniej, ile klej potrzebujesz.
Przed czyszczeniem usunąć jak największą ilość klej z narzędzi.
Klej i woda po czyszczeniu, nie mogą być odprowadzane do kanalizacji, lecz zbierane i usuwane jako odpady środowiskowe.
Puste i suche opakowania należy sortować jako plastikowe, a metalowe uchwyty należy usunąć i sortować jako metalowe.
Zachowaj resztki klej do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Przechowywanie
w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu.

Odzież ochronna
Chronić skórę i oczy przed rozpryskami za pomocą odpowiedniej odzieży, rękawic i okularów.
Unikać wdychania rozpylonej mgły i pyłu szlifierskiego.
Nosić odpowiedni sprzęt ochronny, patrz karta charakterystyki w celu uzyskania dalszych informacji.

Dane Techniczne

Gęstość (kg/l)	1.06
Zawartość części stałych wagowo	22
Zawartość części stałych objętościowo	17
Nominalna wydajność (m²/l)	5
Wysoka wydajność (m²/l)	6
Niska wydajność (m²/l)	4
Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wiązania	Min. +15°C
Wilgotność atmosferyczna	Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Rozcieńczanie	Nie należy rozcieńczać
Mycie narzędzi itp.	Woda
Country of Origin	Denmark

Obecna wersja karty technicznej

lipiec 2026

Zastępuje wersję karty technicznej

grudzień 2025