

# Flügger Adhesive 290

## Propriétés du produit

Adhésif prêt à l'emploi, transparent et renforcé. Pour la pose de papier peint intissé où l'adhésif est appliqué sur le mur.

- Adhésif pour papier peint intissé
- Facile à appliquer
- Peut être appliqué par pulvérisation



## Informations sur l'environnement



## Utilisation du produit

En intérieur, dans des pièces sèches, pour la pose de papier peint intissé.

Sur béton, béton léger, le plâtre, plaques de plâtre, panneaux de fibres de bois, panneaux de placage, panneaux d'aggloméré et surfaces sablées.

## Substrat

Doit être propre, sec, ferme et adapté au traitement de surface.

## Traitement

Enlever les matériaux friables et la peinture, par nettoyage et ponçage.

Éliminer la saleté, la crasse, la graisse et les résidus en nettoyant.

Les décolorations solubles dans l'eau, la nicotine et la suie peuvent être nettoyées et traitées à l'aide d'une couche de fond.

Poncer et apprêter les surfaces dures et lisses avec une couche de fond.

Mastiquer les fissures, les irrégularités et les trous.

Les surfaces absorbantes et poreuses doivent être apprêtées avec une couche de fond.

Les surfaces non traitées, peintes et recouvertes de papier peint doivent être apprêtées avec une couche de fond.

## **Application**

Sur un mur à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur et repasser au rouleau.

Adapter l'épaisseur de la couche au support et au revêtement mural.

Appliquer uniformément mouillé sur mouillé et terminer en brossant/roulant dans la même direction.

Laisser l'adhésif sécher brièvement avant de poser du papier peint.

Des différences dans l'épaisseur des couches ou une texture inégale peuvent donner une surface irrégulière.

Une épaisseur de couche insuffisante entraîne un risque de formation de bulles et une mauvaise adhérence.

Une épaisseur de couche excessive entraîne un risque de fissures, de craquelures et de taches visibles.

Les adhésifs appliqués sur la face avant du papier peint peuvent causer des taches visibles.

Le froid et la chaleur peuvent affecter la viscosité du matériau.

La formation de condensation pendant le séchage/durcissement doit être évitée

Le froid et l'augmentation de l'humidité prolongent le temps de séchage et de durcissement.

Une température plus élevée et une faible humidité réduisent le temps de séchage et de durcissement.

Toujours effectuer une application d'essai pour vérifier et confirmer l'adhérence et le résultat.

## **Résultat attendu**

Surface uniforme et adhésive.

Ne bloque pas la pénétration des nœuds et des colorants solubles dans l'eau, des taches d'eau et de la nicotine.

Il convient de charger la surface avec précaution jusqu'à ce que l'adhésif soit complètement durci.

## **Veillez noter !**

Prévoir une bonne ventilation pendant et après la pose.

## **Informations sur l'environnement**

Réduisez le gaspillage de peinture en évaluant à l'avance la quantité de adhésif à utiliser.

Enlever autant de adhésif que possible des outils avant de les nettoyer.

La adhésif et le liquide de nettoyage ne doivent pas être déversés dans les égouts, mais collectés et éliminés en tant que déchets environnementaux.

Les emballages vides et secs doivent être triés comme du plastique, les poignées métalliques doivent être enlevées et triées comme du métal.

Conservez les restes de adhésif pour une utilisation future afin de réduire efficacement l'impact environnemental.

## **Stockage**

Au frais, à l'abri du gel et bien fermé

## **Équipement de protection**

Protéger la peau et les yeux des éclaboussures avec des vêtements, des gants et des lunettes appropriés.

Éviter l'inhalation du brouillard de pulvérisation et des poussières de broyage.

Porter un équipement de protection approprié, voir la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

## Données Techniques

|                                                                           |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Densité (kgs/l)                                                           | 1.06                   |
| Poids de la matière sèche en %                                            | 22                     |
| Volume de la matière sèche en %                                           | 17                     |
| Rendement nominal (m²/l)                                                  | 5                      |
| Haut rendement (m²/l)                                                     | 6                      |
| Faible rendement (m²/l)                                                   | 4                      |
| Temp. min. pendant l'application et jusqu'au séchage/durcissement complet | Min.: +15°C            |
| Humidité                                                                  | Humidité max. 80 % RH. |
| Dilution                                                                  | Ne pas diluer          |
| Nettoyage des outils, etc.                                                | À l'eau                |
| Country of Origin                                                         | Denmark                |

## Version TDS actuelle

juillet 2026

## Remplace la version TDS

décembre 2025