Filler Pro LGS Airless

Produktbeskrivelse

Rullesparkel til tørre rom. Inneholder lette fyllstoffer med optimerte påføringsegenskaper til rullepåføring. Ferdigbehandles med veggkledning og/eller egnet tak- eller veggmaling i ønsket farge og glans.



- **Rullesparkel med maksimal fyllevne**
- **Optimerte påføringsegenskaper**
- **Svanegodkjent**

Merking

Anvendelse

Høyfyllende sparkel for finsparkling og utjevning av strukturerte underlag, f.eks puss, betong, lettbetong og malt strukturtapet og vev.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Behandling

Løstsittende materiale og maling fjernes med rensing, sliping og avstøving.
Smuss, skitt, fett og materiale som kan overføres til andre ting, fjernes med Fluren 37.
Vannoppløselig misfarging, nikotin og sot rengjøres med Fluren 49.
Harde, glatte underlag mattslipes.
Sparkelmassen påføres og utjevnes.
Sparkelmassen setter seg etter noen minutter og blir da lettere å glatte ut.
Overflaten slipes og grunnes eller grunnmales før videre behandling.

Påføring

Påfør med sparkelrull og jevn ut med bredsparkel.
Avstem valg av verktøy til overflatens størrelse.
Påfør tilstrekkelig mengde, bearbeid og jevn ut sparkelmassen.
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse må ikke forekomme.
Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen.
Risiko for svinn hvor sparkelmassen ikke er gjennomtørr før videre behandling.
Utfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av vedheft og resultat.

Forventet resultat
Lysegrå, jevn overflate klar til videre behandling med veggkledning og/eller egnet tak- eller veggmaling i ønsket farge og glans.

OBS!
CE claims:
EN 15824 Specifications for external renders and internal plasters based on organic binders (DoP 101)
EN 13963 Jointing materials for gypsum boards 2A

Miljøinformasjon
Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye sparkel du trenger.
Fjern mest mulig sparkel fra verktøy før rengjøring.
Sparkel og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.
Tom og tørr emballasje sorteres som plast, metallhåndtak bør fjernes og sorteres som metall.
Oppbevar overskytende sparkel på korrekt måte, slik at rester kan brukes og miljøpåvirkningen minimeres.

Oppbevaring
Oppbevares frostfritt, kjølig og tett lukket.
Anbefalt oppbevaringstemperatur: +5 °C til +30 °C.
Produktet skal tempereres til arbeidstemperatur før bruk.

Beskyttelsesutstyr
Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.
Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.
Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Supplerende Info
Anbefalt sliping med korn 120-150 og middels hastighet.
Oppfyller CE-krav for EN 15824, Finspackling.

Tekniske data

Produkt type	Sparkel - og fugemasse
Farge (sparkel)	Lysegrå
Densitet (kg/l)	0.95
Tørstoff vekt (%)	55
Tørstoff vol (%)	52
Nominell rekkeevne ved 2 mm lagtykkelse (ltr./m²)	2
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	16
Gjennomherdet ved 20 °C, 60 % RF (Dager)	28
Total emisjon jf. EN16000-9:2006 (< µg/m²h etter 28 dager)	72
Vedheft på betong	0,49
Lagtykkelse (nominell mm)	2
Kornstørrelse (maks. mm)	0,3
Rengjøring av verktøy osv.	Vann
Country of Origin	Sweden

Nåværende TDS Versjon

oktober 2026

Erstatter TDS Versjon

juni 2026