Filler Pro LB

Produktbeskrivelse

Boks- og bazooka spartel til gipskartonplader i tørre rum. Indeholder lette finkornede fyldstoffer med god fyldeevne og høj styrke. Færdigbehandles med vægbeklædning og/eller egnet loft- eller vægmaling i ønsket kulør og glans.



- **Gipspladesamlinger**
- **Høj brudstyrke**
- **Lys grå**

Mærkninger

Anvendelse

Udfyldning og armering af samlinger ilagt Flügger godkendt CE-mærket gipstape og udfyldning af skruehuller på kartonklædte gipsplader.
Plet- og fuldspartling ved udjævning af puds, beton, letbeton, kartonklædte gipsplader og tidligere malede overflader.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning, slibning og afstøvning.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.
Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49.
Hårde, glatte underlag matslibes.
Spartelmassen påføres og udjævnes.
Gipspladesamlinger afstøves og spartles og gipstape vendes med den præfabrikerede fold ind mod samlingen, trykkes fast med spartlen og presses ned i den våde spartelmasse.
Sparteltapen presses så langt ind, at der aflejres et tyndt lag spartelmasse på ydersiden af sparteltapen.
I samme arbejdsgang skrabespartles henover sparteltapen.
Efter tørring spartles samlinger og skruehuller 2 gange.
Overfladen slibes og grundes eller grundmales inden videre behandling.

Påføring
Påfør med spartelboks eller bazooka og udjævn med bredspartel.
Afstem valg af værktøj til overfladens størrelse.
Påfør tilstrækkelig mængde, bearbejd og udjævn spartelmassen.
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse må ikke forekomme.
Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
Risiko for svind hvor spartelmassen ikke er gennemtør inden videre behandling.
Gennemfør altid prøvebehandling til kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat
Jævn overflade til videre behandling.

OBS!
Gipspladerne skal være opsat jævnfør producenternes anvisninger og standarder.
Se Flügger arbejdsanvisning for gipskartonplader, spartling af samlinger.

Miljøinformation
Minimer malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget spartel der skal anvendes.
Fjern mest mulig spartel fra værktøj inden rengøring.
Spartel og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.
Tomme og tørre emballager sorteres som plast, metalhank bør fjernes og sorteres som metal.
Opbevar overskydende spartel korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning minimeres.

Opbevaring
Opbevares frostfrit, køligt og tæt tillukket.
Anbefalet opbevaringstemperatur +5 °C til +30 °C.
Produktet skal tempereres til arbejdstemperatur før anvendelse.

Beskyttelsesudstyr
Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.
Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.
Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Tekniske data

Kulør (spartel)	Lys grå
Massefylde (kg/l)	1.25
Tørstof vægt (%)	58
Tørstof vol. (%)	50
Nominel rækkeevne ved 2 mm lagtykkelse (ltr./m²)	2
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF
Støvtør ved 20° C, 60 % RF (timer)	2
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	16
Gennemhærdet ved 20 °C, 60 % RF (dage)	28
Emission jf. EN16000-9:2006 (< µg/m²h efter 28 dage)	49
Vedhæftning på beton (MPa)	0,64
Lagtykkelse (nominel mm)	2
Kornstørrelse (maks. mm)	0,2
Rengøring af værktøj m.v.	Vand
Country of Origin	Sweden

Nuværende TDS Version

oktober 2026

Erstatter TDS Version

juni 2026