Filler Pro LB

Produktbeskrivelse

Boks- og bazookasparkel til gipskartongplater i tørre rom. Inneholder lette finkornede fyllstoffer med god fylleevne og høy styrke. Ferdigbehandles med veggkledning og/eller egnet tak- eller veggmaling i ønsket farge og glans.



- **Gipsplateskjøter**
- **Høy bruddstyrke**
- **Lys grå**

Merking

Anvendelse

Utfylling og armering av samlinger ilagt Flügger godkjent CE-merket gipsteip og utfylling av skruehull på kartongkledde gipsplater.
Flekk- og finsparkling ved utjevning av puss, betong, lettbetong, kartongkledde gipsplater og tidligere malte overflater.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Behandling

Løstsittende materiale og maling fjernes med rensing, sliping og avstøving.
Smuss, skitt, fett og materiale som kan overføres til andre ting, fjernes med Fluren 37.
Vannoppløselig misfarging, nikotin og sot rengjøres med Fluren 49.
Harde, glatte underlag mattslipes.
Sparkelmassen påføres og utjevnes.
Gipsplateskjøter avstøves og sparkles og gipsteip vendes med den prefabrikerte bretten innover mot samlingen, trykkes fast med sparkel og presses ned i den våte sparkelmassen.
Sparkelteipen presses så langt inn at det avsettes et tynt lag sparkelmasse på utsiden av sparkelteipen.
I samme arbeidsgang skrapesparkles over sparkelteipen.
Etter tørring sparkles samlinger og skruehull to ganger.
Overflaten slipes og grunnes eller grunnmales før videre behandling.

Påføring
Påfør med sparkelboks eller bazooka og jevn ut med bredsparkel.
Avstem valg av verktøy til overflatens størrelse.
Påfør tilstrekkelig mengde, bearbeid og jevn ut sparkelmassen.
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse må ikke forekomme.
Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen.
Risiko for svinn hvor sparkelmassen ikke er gjennomtørr før videre behandling.
Utfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av vedheft og resultat.

Forventet resultat
Jævn overflade til videre behandling.

OBS!
Gipsplatene skal være satt opp i henhold til produsentenes anvisninger og standarder.
Se Flügger arbeidsanvisning for gipskartongplater, sparkling av samlinger.

Miljøinformasjon
Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye sparkel du trenger.
Fjern mest mulig sparkel fra verktøy før rengjøring.
Sparkel og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.
Tom og tørr emballasje sorteres som plast, metallhåndtak bør fjernes og sorteres som metall.
Oppbevar overskytende sparkel på korrekt måte, slik at rester kan brukes og miljøpåvirkningen minimeres.

Oppbevaring
Oppbevares frostfritt, kjølig og tett lukket.
Anbefalt oppbevaringstemperatur: +5 °C til +30 °C.
Produktet skal tempereres til arbeidstemperatur før bruk.

Beskyttelsesutstyr
Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.
Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.
Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Tekniske data

Farge (sparkel)	Lys grå
Densitet (kg/l)	1.25
Tørstoff vekt (%)	58
Tørstoff vol (%)	50
Nominell rekkeevne ved 2 mm lagtykkelse (ltr./m²)	2
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF
Støvtørr ved 20 °C, 60 % RF (timer)	2
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	16
Gjennomherdet ved 20 °C, 60 % RF (Dager)	28
Total emisjon jf. EN16000-9:2006 (< µg/m²h etter 28 dager)	49
Vedheft på betong	0,64
Lagtykkelse (nominell mm)	2
Kornstørrelse (maks. mm)	0,2
Rengjøring av verktøy osv.	Vann
Country of Origin	Sweden

Nåværende TDS Versjon

oktober 2026

Erstatter TDS Versjon

juni 2026