

Filler Pro LSR

Propriétés du produit

Enduit au rouleau ou au pulvérisateur pour les pièces sèches. Contient une pâte de garnissage moyenne dotée d'une capacité de garnissage premium. Terminer par l'application d'un revêtement mural et/ou d'une peinture pour plafond ou mur adapté de brillance et couleur désirées.

- Enduit moyen au rouleau ou au pulvérisateur
- Capacité de garnissage premium
- Gris clair



Informations sur l'environnement



Utilisation du produit

Garnissage lors du lissage du plâtre, du béton, du béton léger et des surfaces déjà peintes, et en tant qu'enduit de finition sur les plaques de plâtre où les joints sont garnis de Filler Pro 696 ou Filler Pro LB avec une bande de gypse approuvé.

Substrat

Le support doit être propre, sec, solide et adapté à l'application de produits de traitement de surface.

Traitement

Éliminer les débris et les résidus de peinture en nettoyant, en ponçant et en dépoussiérant.

Éliminer la saleté, les salissures, les taches de graisse et les résidus de farinage en nettoyant avec Fluren 37.

Les décolorations causées par l'eau, la nicotine et la suie peuvent être nettoyées avec Fluren 49.

Poncer les surfaces plates, dures et glissantes.

Appliquer la pâte de garnissage et lisser.

Poncer les surfaces et les apprêter avant tout traitement supplémentaire.

Application

Appliquer à l'aide pulvérisateur sans air ou d'un rouleau à enduire et lisser avec une spatule.

Choisir ses outils en fonction de la taille de la surface.

Minimum +10 °C pour l'air, le produit et le support pendant l'application, le séchage et le durcissement.

Lors de l'application par pulvérisation, la buse, le filtre et l'équipement de pulvérisation doivent être adaptés au produit et aux travaux à réaliser.

Contrôler régulièrement le fonctionnement de l'équipement de pulvérisation et nettoyer le filtre, le pistolet et la buse selon les besoins afin d'assurer un fonctionnement optimal et un résultat uniforme.

Appliquer une quantité suffisante d'enduit, le travailler et le lisser.

Le froid/la chaleur peut modifier la viscosité du produit.

Éviter toute formation de condensation.

Le froid et une humidité de l'air élevée prolongent le temps de séchage, le durcissement à cœur et le délai de recouvrement.

Une température élevée et une faible humidité de l'air réduisent le temps de séchage et le durcissement à cœur.

Il existe un risque de retrait si l'enduit n'est pas complètement sec avant la poursuite du traitement.

Toujours effectuer un essai afin de contrôler et de valider l'adhérence et le résultat.

Résultat attendu

Surface régulière avant tout traitement supplémentaire.

Informations sur l'environnement

Réduisez le gaspillage de peinture en évaluant à l'avance la quantité de mastic dont vous avez besoin.

Enlever autant de mastic que possible des outils avant de les nettoyer.

Le mastic et le liquide de nettoyage ne doivent pas être déversés dans les égouts, mais collectés et éliminés en tant que déchets environnementaux.

Les emballages vides et secs doivent être triés comme du plastique, les poignées métalliques doivent être enlevées et triées comme du métal.

Conservez les restes de mastic pour une utilisation future afin de réduire efficacement l'impact environnemental.

Stockage

Conserver au frais, à l'abri du gel et dans un emballage hermétiquement fermé.

Température de stockage recommandée : de +5 °C à +30 °C.

Le produit doit être amené à la température de travail avant utilisation.

Équipement de protection

Protéger la peau et les yeux des éclaboussures avec des vêtements, des gants et des lunettes appropriés.

Éviter l'inhalation du brouillard de pulvérisation et des poussières de broyage.

Porter un équipement de protection approprié, voir la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

Données Techniques

Couleur (plâtre)	Gris clair
Densité (kgs/l)	1.1
Poids de la matière sèche en %	55
Volume de la matière sèche en %	50
Rendement nominal pour une épaisseur de couche de 2 mm (ltr./m²)	2
Temp. min. pendant l'application et jusqu'au séchage/durcissement complet	Min.: +10°C
Humidité	Humidité max. 80 % RH.
Sec au toucher à 20 °C, 60 % HR (heures)	2
Intervalle à respecter entre l'application des couches à 20 °C, 60 % HR (heures)	40
Durcissement complet à 20 °C, 60 % HR (jours)	28
Émission selon la norme EN16000-9:2006 (< µg/m²h après 28 jours)	86
Adhérence au béton (MPa)	0,63
Épaisseur de couche (mm nominal)	2
Taille du grain (mm max.)	0,2
Nettoyage des outils, etc.	À l'eau
Country of Origin	Sweden

Version TDS actuelle

octobre 2026

Remplace la version TDS

juin 2026