

Filler Perform M

Produktbeskrivelse

Medium sprøytesparkel til tørre rom. Inneholder lette fyllstoffer med optimerte påføringsegenskaper for airless- sprøytning. Sluttbehandles med veggbekledning eller egnet tak- /veggmaling i ønsket farge og glans.

- Sprøytesparkel
- God fylleevne
- Lys grå



Merking



Anvendelse

Helsparkling til utjevning av strukturert underlag som f.eks. puss, betong, lettbetong og tidligere malte overflater, og som finishsparkel på fibergipsplater montert med fullt limte skjøter eller kartongkledde gipsplater, hvor samlingene er grunnsparklet med Filler Pro 696 eller Filler Pro LB ilagt godkjent gipstape.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Behandling

Løstsittende materiale og maling fjernes med rensing, sliping og avstøving.

Smuss, skitt, fett og materiale som kan overføres til andre ting, fjernes med Fluren 37.

Vannoppløselig misfarging, nikotin og sot rengjøres med Fluren 49.

Harde, glatte underlag mattslipes.

Sparkelmassen påføres og utjevnes.

Overflaten slipes og grunnes eller grunnmales før videre behandling.

Påføring

Påfør med airless sprøyte og jevn ut med bredsparkel.

Avstem valg av verktøy til overflatens størrelse.

Min. +10 °C for luft, materiale og underlag under påføring, tørking og herding.

Ved sprøytepåføring skal dyse, filter og sprøyteutstyr tilpasses produktet og arbeidsoppgaven.

Kontroller sprøyteutstyrets funksjon fortløpende, og rengjør filter, pistol og dyse etter behov for å sikre optimal drift og et jevnt resultat.

Påfør tilstrekkelig mengde, bearbeid og jevn ut sparkelmassen.

Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.

Kondensdannelse må ikke forekomme.

Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.

Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen.

Risiko for svinn hvor sparkelmassen ikke er gjennomtørr før videre behandling.

Utfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av vedheft og resultat.

Forventet resultat

Jevn overflate til videre behandling.

Miljøinformasjon

Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye sparkel du trenger.

Fjern mest mulig sparkel fra verktøy før rengjøring.

Sparkel og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.

Tom og tørr emballasje sorteres som plast, metallhåndtak bør fjernes og sorteres som metall.

Oppbevar overskytende sparkel på korrekt måte, slik at rester kan brukes og miljøpåvirkningen minimeres.

Oppbevaring

Oppbevares frostfritt, kjølig og tett lukket.

Anbefalt oppbevaringstemperatur: +5 °C til +30 °C.

Produktet skal tempereres til arbeidstemperatur før bruk.

Beskyttelsesutstyr

Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.

Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.

Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Tekniske data

Produkt type	Sparkel - og fugemasse
Farge (sparkel)	Lys grå
Densitet (kg/l)	1.07
Tørstoff vekt (%)	55
Tørstoff vol (%)	52
Nominell rekkeevne ved 2 mm lagtykkelse (litr./m²)	2
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	16
Gjennomherdet ved 20 °C, 60 % RF (Dager)	28
Total emisjon jf. EN16000-9:2006 (< µg/m²h etter 28 dager)	110
Vedheft på betong	0,41
Lagtykkelse (nominell mm)	2
Kornstørrelse (maks. mm)	0,2
Rengjøring av verktøy osv.	Vann
Country of Origin	Sweden

Nåværende TDS Versjon

oktober 2026

Erstatter TDS Versjon

juni 2026