Filler PRO H2O

Produkteigenschaften

Feuchtigkeitsstabiler Roller Spachtelmasse mit maximaler Füllkapazität für Räume, die unterschiedlichen Feuchtigkeitsbedingungen ausgesetzt sind. Zum Abschluss mit einer Wandverkleidung und/oder einer geeigneten Decken- oder Wandfarbe in der gewünschten Farbe und dem gewünschten Glanz behandeln. Enthalten im Flügger H2O-Nassraumsystem.



- **Enthalten im Flügger H2O-Nassraumsystem**
- **Zugelassen für Gipskartonfugen**
- **Blau getönt**

Zeichnung

↘

Entspricht den AgBB-Kriterien für 28-Tage-Emissionen gemäß EN16516.

Produktverwendung

Zum punktuellen und vollflächigen Verspachteln von Putz, Beton, Leichtbeton, Gipskartonplatten und bereits gestrichenen Oberflächen.
Zum Füllen und Verstärken von Fugen mit Flügger-zugelassenem, CE-gekennzeichnetem Gipsband und zum Füllen von Schraubenlöchern in Gipskartonplatten.

Substrat

Muss sauber, trocken, fest und für die Oberflächenbehandlung geeignet sein.
Siehe auch VOB Teil C, DIN 18363, Abschnitt 3.

Behandlung

Entfernen Sie loses Material und Farbe durch Reinigung, Schleifen und Abstauben.
Entfernen Sie Schmutz, Dreck, Fett und Auskreidungen durch eine Reinigung mit Fluren 37.
Wasserlösliche Verfärbungen, Nikotin und Ruß können mit Fluren 49 entfernt werden.
Flache, harte, rutschige Oberflächen durch Sandstrahlen glätten.
Tragen Sie die Füllpaste auf und glätten Sie sie.
Entstauben und füllen Sie die Gipskartonfugen und legen Sie das Gipsband mit der vorgefertigten Falte gegen die Fuge, drücken Sie fest mit dem Spachtel und drücken Sie es in die feuchte Füllpaste.
Drücken Sie das Klebeband so weit hinein, dass sich eine dünne Schicht Füllpaste auf der Außenseite des Klebebands ablagert.
Kratzen Sie gleichzeitig den Füllstoff über das Klebeband.
Füllen Sie nach dem Trocknen die Fugen und schrauben Sie die Löcher zweimal.
Schleifen Sie die Oberfläche und grundieren Sie sie vor jeder weiteren Behandlung.

Auftragen
Mit Spachtelroller auftragen und mit einem Spachtel glatt streichen.
Die Wahl des Werkzeugs an die Größe der Oberfläche anpassen.
Eine ausreichende Menge Spachtelmasse auftragen, bearbeiten und glätten.
Kälte bzw. Wärme kann sich auf die Viskosität des Materials auswirken.
Kondensbildung darf nicht auftreten.
Niedrige Temperaturen und erhöhte Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungs- und Durchhärtungszeit sowie das Überarbeitungsintervall.
Höhere Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen die Trocknungs- und Durchhärtungszeit.
Es besteht die Gefahr von Schwund, wenn die Spachtelmasse vor der Weiterbehandlung nicht vollständig durchgetrocknet ist.
Stets eine Probefläche zur Kontrolle und Beurteilung von Haftung und Ergebnis anlegen.

Erwartetes Ergebnis
Gleichmäßige Oberfläche für zusätzliche Behandlung.

Bitte beachten!
CE claims:
EN 15824 Specifications for external renders and internal plasters based on organic binders (DoP 101).
EN 13963 Jointing materials for gypsum boards 3A.

Installieren Sie die Gipskartonplatte gemäß den Anweisungen und Standards des Herstellers. Informationen zu Gipskartonplatten und zum Füllen von Fugen finden Sie in den Flügger-Benutzeranweisungen.

Umweltinformationen
Minimieren Sie ihren Farbabfall, indem Sie im Voraus berechnen, wie viel Spachtelmasse Sie verwenden müssen.
Entfernen Sie vor der Reinigung so viel Spachtelmasse wie möglich von den Werkzeugen.
Spachtelmasse und Reinigungsflüssigkeit nicht in die Abflüsse schütten, sondern als Umweltmüll sammeln und entsorgen.
Leere und trockene Verpackungen sind als Plastik zu sortieren, Metallgriffe sind zu entfernen und als Metall zu sortieren.
Überschüssige Spachtelmasse richtig lagern, damit Reste verwendet werden können und die Umweltbelastung minimiert wird.

Lagerung
Kühl, frostfrei und dicht verschlossen lagern.
Empfohlene Lagertemperatur: +5 °C bis +30 °C.
Das Produkt muss vor der Anwendung auf Verarbeitungstemperatur gebracht werden.

Schutzausrüstung
Haut und Augen durch geeignete Kleidung, Handschuhe und Brille vor Spritzern schützen.
Das Inhalieren von Sprühnebel und Schleifstaub ist zu vermeiden.
Geeignete Schutzausrüstung tragen, siehe Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen.

Ergänzende Informationen
Das Produkt erfüllt die Anforderungen von M1: Emission Classification of Building Materials: Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials.

Technische Daten

Farbe (Putz)	Blau getönt
Dichte (kg/l)	0.99
Feststoffgewicht %	58
Feststoffvolumen %	56
Nominale Verteilungsrate bei 2 mm Schichtdicke (ltr./m²)	2
Min. Arbeitstemp. während Auftragung und Trocknen/Härtung:	Min. +10°C
Feuchtigkeit	Max. Luftfeuchtigkeit 80 % RH.
Staubtrocken bei 20 °C, 60 % r. F. (Stunden)	2
Intervall für die Wiederbehandlung bei 20 °C, 60 % r. F. (Stunden)	16
Vollständig ausgehärtet bei 20 °C, 60 % r. F. (Tage)	28
Haftung auf Beton (MPa)	0,86
Schichtdicke (nominell mm)	2
Korngröße (max. mm)	0,2
Reinigung der Werkzeuge usw.	Wasser
Country of Origin	Sweden

Aktuelle TDS-Version

Oktober 2026

Ersetzt die TDS-Version

Juni 2026