Plain

Flügger Plain och Plain Smooth är väggbeklädnader som är avsedda för att täcka över strukturen från glasväv i fin och medium kvalitet och är därmed ett alternativ till bredspackling.



Produktbeskrivning

Väggbeklädnad avsedd för att dölja strukturen från glasväv i fin och medium struktur. Ger en fin, filtliknande yta, som kan målas över eller tapetseras. Väggbeklädnaden är framställd av fiberfilt, som på baksidan är akrylskumbehandlad.

- **Döljar strukturer från underlaget**
- **Filtliknande yta**
- **Alternativ till bredspackling**

Användning

Används till uppsättning på underlag av glasfiberväv i torra rum.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast, svagt sugande och lämpligt för ytbehandling.

Behandling

Lössittande material och färg avlägsnas genom rengöring och slipning. Absorberande och porösa underlag grundas. Hårda, blanka underlag mattslipas och grundmålas.

Applicering

Beklädnaden skärs i våder med ett tillägg på 5-10 cm som används vid skärning längs tak- och fotlister. Vävlim limmas i en generös mängd på väggen till enhetligt skikt. 1 liter till 2-3 m2. Låta limmet torka lite på väggen, så den är "klibbig". Beklädnaden sätts upp kant i kant och slätas till med ett vävverktyg eller tapetborste. Var noggrann med att få bort luftblåsorna. Renskärning mot golvlisten görs med cutterkniv. Använd en stålspackel för att skära rakt. Överskott av lim tas bort omgående med en fuktig svamp. Grundmålas när beklädnadens yta har torkat. Utför alltid provbehandling för att verifiera och godkänna vidhäftning och resultat.

Förventat resultat

Enhetligt beklädda yta. Ojämnheter härrörande från underlaget kan förekomma. Färdigbehandlas med täckande färg i önskad glans och kulör. Belasta ytan med försiktighet tills behandlingen är helt genomhärdad.

Användbar information

Verktyg: Långhårig målarrulle för limmet. Linjal och cutterkniv. Vävverktyg eller borste, stålspackel, sax, svamp, tumstock och blyertspenna.

Tips

Rekommenderat lim: Vävlim med torrhalt över 20 %

OBS!

Säkerställ god ventilation under och efter uppsättning.

Kompletterande info

Ta bort så mycket lim som möjligt från verktyg före rengöring. Häll inte rest av flytande färg i avlopp, överlämna den till den lokala återvinningsstationen. Minimera ditt färgavfall genom att i förväg beräkna hur mycket som kommer att användas. Förvara överskottsfärg på ett riktigt sätt så att rester kan användas, vilket minimerar miljöpåverkan.

Tekniska data

Produkttyp	Filt och väv
Rengöring av verktyg osv.	Vatten
Arbetstemperatur	Min. +18°C

Nuvarande TDS version

juli 2025