Plain

Flügger Plain og Plain Smooth er veggbekledninger som har til formål å dekke over strukturen fra glassvev i fin og middels struktur og er derfor et alternativ til helsparkling.



Produktbeskrivelse

Veggbekledning beregnet til å dempe strukturen fra glassvev i fin og middels struktur. Gir en litt ru, filtaktig overflate som anbefales til etterfølgende overmaling. Veggbekledningen er fremstilt av fiberfilt, som på baksiden er belagt med akrylskum.

- **Demper struktur fra underlaget**
- **Filtaktig overflate**
- **Alternativ til helsparkling**

Anvendelse

Brukes til oppsetting på underlag av glassvev i tørre rom.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast, svakt sugende og egnet til overflatebehandling.

Behandling

Løstsittende materiale og maling fjernes ved rengjøring og sliping. Sugende og porøse underlag grunnes. Harde, glatte underlag mattslipes og grunnmales.

Påføring

Veggbekledningen skjæres i lengder med tillegg på 5-10 cm til bruk for renskjæring langs tak og gulv. Vevlim påføres veggen i rikelig mengde og jevn lagtykkelse. 1 liter til 2-3 m2. La limet tørke litt på veggen slik at det er "nappetørt". Veggbekledningen oppsettes kant-i-kant og banene trykkes fast med vevsparkel eller tapetbørste. Vær omhyggelig med å fjerne eventuelle luftlommer. Renskjæring langs gulvlister m.m. foretes etter oppsetting med egnet tapetkniv. Bruk ev. stålbredsparkel til lå styre kniven med. Overskytende lim fjernes omgående med fuktig svamp. Grunnmales når kledningens overflate er tørr. Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

Forventet resultat

Ensartet bekledd overflate. Ujevnheter fra underlaget kan forekomme. Ferdigbehandles med dekkende maling i ønsket glans og farge. Belast overflaten med forsiktighet til behandlingen er helt gjennomherdet.

Nyttig informasjon

Verktøy: Langhåret malerrulle til påføring av limet. Linjal og egnet kraftig tapetserkniv. Tapetbørste, stålsparkel, saks, svamp, tommestokk og blyant.

God praksis

Anbefalt lim: Vegglim med tørrstoff over 20 %

OBS!

Sørg for god utlufting under og etter oppsetting.

Supplerende Info

Fjern mest mulig lim fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp. Lever det på den lokale gjenbruksstasjonen. Minimer ditt malingsavfall ved på forhånd å beregne hvor mye som skal brukes. Oppbevar overskytende maling korrekt, slik at rester kan anvendes og miljøpåvirkning dermed minimeres.

Tekniske data

Produkt type	Filt og vev
Rengjøring av verktøy osv.	Vann
Arbeidstemperatur	Min. +18°C

Nåværende TDS Versjon

juli 2025