

Filler Pro LG

Produktbeskrivelse

High build håndsparkel til tørre rom. Inneholder lette fyllstoffer med maksimal fyllevne. Ferdigbehandles med veggbekledning og/eller egnet tak- eller veggmaling i ønsket farge og glans.

- High build håndsparkel
- Maksimal fyllevne
- Svanegodkjent



Merking



Anvendelse

Høytbyggende sparkel for finsparkling og utjevning av strukturerte underlag, f.eks puss, betong, lettbetong og tidligere malte overflater.

Finishsparkel på kartongkledd gipsplater, hvor skjøtee er grunnsparklet med Filler Pro 696 eller Filler Pro LB ilagt godkjent gipstape

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Behandling

Løstsittende materiale og maling fjernes med rensing, sliping og avstøving.

Smuss, skitt, fett og materiale som kan overføres til andre ting, fjernes med Fluren 37.

Vannoppløselig misfarging, nikotin og sot rengjøres med Fluren 49.

Harde, glatte underlag mattslipes.

Sparkelmassen påføres og utjevnes.

Overflaten slipes og grunnes eller grunnmales før videre behandling.

Påføring

Påfør og utjevn med bredsparkel.

Avstem valg av verktøy til overflatens størrelse.

Påfør tilstrekkelig mengde, bearbeid og jevn ut sparkelmassen.

Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.

Kondensdannelse må ikke forekomme.

Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.

Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen.

Risiko for svinn hvor sparkelmassen ikke er gjennomtør før videre behandling.

Utfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av vedheft og resultat.

Forventet resultat

Grå, jevn overflate klar til videre behandling med veggkledning og/eller egnet tak- eller veggmaling i ønsket farge og glans.

OBS!

Gipsplatene skal være satt opp i henhold til produsentenes anvisninger og standarder. Se Flügger arbeidsanvisning for gipskartongplater, sparkling av samlinger.

Miljøinformasjon

Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye sparkel du trenger.

Fjern mest mulig sparkel fra verktøy før rengjøring.

Sparkel og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.

Tom og tørr emballasje sorteres som plast, metallhåndtak bør fjernes og sorteres som metall.

Oppbevar overskytende sparkel på korrekt måte, slik at rester kan brukes og miljøpåvirkningen minimeres.

Oppbevaring

Oppbevares frostfritt, kjølig og tett lukket.

Anbefalt oppbevaringstemperatur: +5 °C til +30 °C.

Produktet skal tempereres til arbeidstemperatur før bruk.

Beskyttelsesutstyr

Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.

Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.

Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Tekniske data

Farge (sparkel)	Grå
Densitet (kg/l)	0.94
Tørstoff vekt (%)	55
Tørstoff vol (%)	58
Nominell rekkeevne (m ² /l)	1
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF
Støvtørr ved 20 °C, 60 % RF (timer)	2
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	16
Gjennomherdet ved 20 °C, 60 % RF (Dager)	28
Total emisjon jf. EN16000-9:2006 (< µg/m ² h etter 28 dager)	10
Vedheft på betong	0,52
Lagtykkelse (nominell mm)	2
Kornstørrelse (maks. mm)	0,3
Rengjøring av verktøy osv.	Vann
Country of Origin	Sweden

Nåværende TDS Versjon

oktober 2026

Erstatter TDS Versjon

juni 2026