



PRODUKTDATABLAD

SCANSPAC JOINT TAPE

Tekniske data

Rullernes længde:	76 m / 150 m
Bredde:	Cirka 52 mm
Anvendelsesområde:	Indendørs
Opbevaring:	Tørt
Pakninger:	10 / 20 ruller i en karton

- Papirstrimmel til stærk armering af gips- og andre pladesamlinger.
- Lægges i og spartles over med en spartelmasse, der er godkendt til ilægning af papirstrimmel i henhold til CE 13963.
- Nem at bruge og håndtere.
- Sikrer en professionel og holdbar finish.
- Et kvalitetsprodukt, der opfylder markedets krav til gipssamlinger.
- Til vægge og lofter indendørs.

PRODUKTBESKRIVELSE

Scanspac Joint Tape er en papirstrimmel specielt fremstillet til at give en stærk armering af gips- og pladesamlinger på vægge og lofter. Papirstrimlen er af højeste kvalitet og giver en stærk vedhæftning og god holdbarhed.

Strimlen er fremstillet af et papirmateriale med ekstra trækstyrke for at forhindre, at den rives i stykker eller strækkes.

Joint Tape er fremstillet med Spark Perf-teknologien (gnist-perforering), som tillader luften i spartelmassen at blive transporteret ud gennem perforeringen, for at øge bindingen mellem spartelmasse og strimmel og modvirke, at der dannes sprækker i samlingen.

BRUG

Produktet er testet sammen med standarden for spartelmasser EN 13963. Scanspac Joint tape skal anvendes sammen med en spartelmasse, der er godkendt til ilægning af papirstrimmel og med CE-mærkning EN 13963. Ved behandling af gipsplader anbefales det at følge anvisning i pjecen "Gipsmontage og overfladebehandling - Hvor går grænsen".

HÅNTERING

Brug handsker til spartelarbejdet. Brug mundbind og beskyttelsesbriller ved slibning for at undgå støvgener. Øvrige lokale regler skal følges.

ARBEJDSGANG

1. Fyld hele forsænkningen på gipspladen med en egnet spartelmasse. Laget af spartelmasse bør være mindst 0,5-1,0 mm tykt for at give en god vedhæftning til spartelstrimlen.
2. Læg spartelstrimlen i den våde spartelmasse med strimlens yderside mod væggen, og tryk den fast ved at trække spartlen langs med samlingen.
3. Straks herefter skal strimlen spartles over med et tyndt lag.
4. Når spartelmassen er tør, spartles anden gang.
5. Når spartelmassen er tør, spartles tredje gang.
6. Når spartelmassen er tør, slibes.

OPBEVARING

Produktet skal opbevares tørt.