# Filler Allround

## Produkteigenschaften

Allroundspachtel für trockene Räume. Enthält leichte Füllstoffe mit optimierten Verarbeitungseigenschaften. Zur Endbehandlung mit Wandbelägen und/oder geeigneter Decken- oder Wandfarbe im gewünschten Farbton und Glanzgrad.




- **Rollspachtel mit maximaler Füllkraft**
- **Optimierte Verarbeitungseigenschaften**
- **Nordic Swan Ecolabel zertifiziert**

## Zeichnung

↘

Entspricht den AgBB-Kriterien für 28-Tage-Emissionen gemäß EN16516.

## Produktverwendung

Zum Fein- und Vollspachteln zur Egalisierung von Putz, Beton, Leichtbeton, kartonbeschichteten Gipskartonplatten sowie zuvor gestrichenen Oberflächen.
Zum Füllen und Armieren von Fugen mit Flügger zugelassenem, CE-gekennzeichnetem Fugendeckstreifenband sowie zum Ausfüllen von Schraublöchern in kartonbeschichteten Gipskartonplatten.

## Substrat

Muss sauber, trocken, fest und für die Oberflächenbehandlung geeignet sein.
Siehe auch VOB Teil C, DIN 18363, Abschnitt 3.

## Behandlung

Lose und nicht tragfähige Materialien sowie Altanstriche durch Reinigen, Schleifen und Entstauben entfernen.
Schmutz, Verunreinigungen, Fett und kreidende Substanzen mit Fluren 37 entfernen.
Wasserlösliche Verfärbungen, Nikotin und Ruß mit Fluren 49 reinigen.
Harte, glatte Untergründe anschleifen (mattieren).
Die Spachtelmasse auftragen und glätten.
Gipskartonfugen entstauben und verspachteln.
Das Fugendeckstreifenband mit der vorgefertigten Falz zur Fuge hin einlegen, mit dem Spachtel andrücken und in die frische Spachtelmasse einbetten.
Das Fugendeckstreifenband so weit eindrücken, dass sich eine dünne Schicht Spachtelmasse auf der Oberfläche des Bandes absetzt.
Im gleichen Arbeitsgang die Fläche über dem Fugendeckstreifen abziehen (überspachteln).
Nach dem Trocknen Fugen und Schraubenköpfe zweimal nachspachteln.
Die Oberfläche schleifen und vor der Weiterbehandlung grundieren bzw. grundstreichen.

## Auftragen
Mit der Spachtelrolle auftragen und mit einem Breitspachtel glätten.
Die Wahl des Werkzeugs an die Größe der Oberfläche anpassen.
Eine ausreichende Menge Spachtelmasse auftragen, bearbeiten und glätten.
Kälte/Wärme können die Viskosität des Materials beeinflussen.
Kondensbildung darf nicht auftreten.
Niedrige Temperaturen und erhöhte Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungs- und Durchhärtungszeit sowie das Überarbeitungsintervall.
Höhere Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen die Trocknungs- und Durchhärtungszeit.
Es besteht die Gefahr von Schwund, wenn die Spachtelmasse vor der Weiterbehandlung nicht vollständig durchgetrocknet ist.
Stets eine Probefläche zur Kontrolle und Beurteilung von Haftung und Ergebnis anlegen.

## Erwartetes Ergebnis
Graue, gleichmäßige Oberfläche, bereit für die Weiterbehandlung mit Wandbelägen und/oder geeigneter Decken- oder Wandfarbe im gewünschten Farbton und Glanzgrad.

## Bitte beachten!
Die Gipsplatten müssen gemäß den Anweisungen und Standards der Hersteller montiert werden.
Siehe Flügger Arbeitsanweisung für Gipskartonplatten, Spachteln von Fugen.

## Umweltinformationen
Minimieren Sie ihren Farbabfall, indem Sie im Voraus berechnen, wie viel Spachtelmasse Sie verwenden müssen.
Entfernen Sie vor der Reinigung so viel Spachtelmasse wie möglich von den Werkzeugen.
Spachtelmasse und Reinigungsflüssigkeit nicht in die Abflüsse schütten, sondern als Umweltmüll sammeln und entsorgen.
Leere und trockene Verpackungen sind als Plastik zu sortieren, Metallgriffe sind zu entfernen und als Metall zu sortieren.
Überschüssige Spachtelmasse richtig lagern, damit Reste verwendet werden können und die Umweltbelastung minimiert wird.

## Lagerung
Kühl, frostfrei und dicht verschlossen lagern.
Empfohlene Lagertemperatur: +5 °C bis +30 °C.
Das Produkt muss vor der Anwendung auf Verarbeitungstemperatur gebracht werden.

## Schutzausrüstung
Haut und Augen durch geeignete Kleidung, Handschuhe und Brille vor Spritzern schützen.
Das Inhalieren von Sprühnebel und Schleifstaub ist zu vermeiden.
Geeignete Schutzausrüstung tragen, siehe Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen.

## Ergänzende Informationen
Das Produkt erfüllt die Anforderungen von M1: Emission Classification of Building Materials: Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials.

CE claims:
EN 15824 Specifications for external renders and internal plasters based on organic binders (DoP 101)
EN 13963 Jointing materials for gypsum boards 3A

Empfohlene Schleifung mit Körnung 120–150 bei mittlerer Geschwindigkeit.
Erfüllt die CE-Anforderungen gemäß EN 15824, vollflächige Spachtelung.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Produkttype | Filler |
| Farbe (Putz) | Hellgrau |
| Dichte (kg/l) | 1,26 |
| Feststoffgewicht % | 65 |
| Feststoffvolumen % | 55 |
| Nominaler Ergiebigkeit (m²/l) | 0,5 |
| Nominale Verteilungsrate bei 2 mm Schichtdicke (ltr./m²) | 2 |
| Min. Arbeitstemp. während Auftragung und Trocknen/Härtung: | Min. +10°C |
| Feuchtigkeit | Max. Luftfeuchtigkeit 80 % RH. |
| Intervall für die Wiederbehandlung bei 20 °C, 60 % r. F. (Stunden) | 16 |
| Haftung auf Beton (MPa) | 0,85 |
| Schichtdicke (nominell mm) | 2 |
| Korngröße (max. mm) | 0,2 |
| Reinigung der Werkzeuge usw. | Wasser |
| Country of Origin | Sweden |

## Aktuelle TDS-Version

Oktober 2026

## Ersetzt die TDS-Version

Juni 2026