

Plain

Fiona Plain og Plain Smooth er vægbeklædninger, der har til formål at dække over strukturen fra glasvæv i fin og mellem struktur og er således et alternativ til fuldspartling.

Egenskaber

Vægbeklædning beregnet til at sløre strukturen fra glasvæv i fin til mellem struktur. Giver en lidt ru, filtagtig overflade, som anbefales til efterfølgende overmaling. Vægbeklædningen er fremstillet af fiberfilt, som på bagsiden er belagt med akrylskum.



- Slører strukturer fra underlaget
- Filtagtig overflade
- Alternativ til fuldspartling

Anvendelse

Anvendes til opsætning på underlag af glasvæv i tørre rum.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast, svagt sugende og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning. Meget sugende og porøse underlag grundes. Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales.

Påføring

Vægbeklædningen afskæres i baner med tillæg på 5-10 cm til brug for renskæring langs loft og fodpanel. Klæber påføres i rigelig mængde på væggen i ensartet lagtykkelse. 1 liter til 2-3 m². Lad klæberen tørre lidt efter påføring, så den er "nappetør". Vægbeklædningen opsættes kant-til-kant og banerne fasttrykkes med vævspartel eller tapetbørste. Vær omhyggelig med at fjerne eventuelle luftlommer. Renskæring langs fodpanel m.m. foretages efter opsætning med cutterkniv. Brug evt. stålbredspartel til at styre kniven med. Overskydende klæber fjernes omgående med fugtig svamp. Grundmales når beklædningens overflade er tør. Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat

Ensartet beklædt overflade. Ujævnhed hidhørende fra underlaget kan forekomme. Færdigbehandles med dækkende maling i ønsket glans og kulør. Belast overfladen med forsigtighed til behandlingen er fuldt gennemhærdet.

Tips

Værktøj: Langhåret malerrulle til påføring af klæber. Lineal og cutterkniv. Vævspartel eller børste, stålbredspartel, saks, svamp, tommestok og blyant.

God praksis

OBS!

Sørg for god udluftning under og efter opsætning.

Supplerende Info

Fjern mest mulig klæber fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Tekniske data

Produkttype	Filt og væv
Rengøring af værktøj m.v.	Vand
Arbejdstemperatur	Min. +18°C

Nuværende TDS Version

september 2022